



PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS



À

Prefeitura Municipal de Quixeré-CE.
Comissão Permanente de Licitação.

Prezados Senhores.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha em anexo, referente ao **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2403.01/2023**, cujo objeto é a **REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ**, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.223.653,04 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatro centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.

A empresa **MF CONTRUÇÕES LTDA EPP**, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 10.935.477/0001-12**, com sede na **RUA RUA MANOEL CUNHA Nº. 1010, CENTRO DA CIDADE DE QUIXERÉ-CE**, neste ato representado pelo senhor, **MARCIANO FERREIRA DE FREITAS**, carteira de identidade **Nº. 96023001091**, Órgão Expedidor - **SSP/CE** e **CPF Nº. 815.947.553 - 53**, **DECLARA**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até (10) dez dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Marciano Ferreira de Freitas

MARCIANO FERREIRA DE FREITAS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 815.947.553-53

Quixeré, 11 de abril de 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.

DESCRIÇÃO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDÉ DO MUNICÍPIO DE QUIXEIRE, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.
LOCAL: SEDÉ DO MUNICÍPIO DE QUIXEIRE/CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MES	6,00	5.623,12	7.144,74	42.868,44
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ANEXO					
2		SERVICOS PRELIMINARES	SEINFRA	M2	10,00	148,13	186,21	1.882,10
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA					
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	SEINFRA	M2	840,59	22,42	28,49	23.946,41
3.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	563,90	8,62	10,95	6.174,71
3.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M3	139,79	51,71	65,70	9.184,30
3.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIUOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	231,50	10,35	13,15	3.044,23
3.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CATELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M3	314,49	21,37	27,15	8.538,40
3.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	314,49	23,49	28,85	9.387,53
3.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5 KM	SEINFRA					
4		FUNDADORES	SEINFRA	M3	151,93	40,31	51,22	97.572,94
4.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	85,73	432,23	549,19	7.781,55
4.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	9,53	535,81	680,80	6.488,02
4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2,8)	SEINFRA	M3	3,57	692,93	880,44	3.143,17
4.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CIARMACAO EM FERRO	SEINFRA	M2	95,25	30,72	39,03	3.717,61
4.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M3	4,76	692,93	880,44	4.190,89
4.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CIARMACAO EM FERRO	SEINFRA	M3	15,59	417,81	530,87	8.276,26
4.7	C0843	CONCRETO PN/IBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,59	131,88	167,57	2.612,42
4.8	C1604	LANÇAMENTO E APlicaÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	SEINFRA	KG	698,94	13,82	17,56	12.273,39
4.9	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	M2	12,07	130,88	166,30	2.007,24
4.10	C1401	FORMA DE TABUAS DE 1° DE 3A. PISUPERESTRUTURA - UTIL. 2X	SEINFRA					
5		SUPERESTRUTURA	SEINFRA	M2	211,80	111,09	141,15	70.303,01
5.1	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M3	13,32	417,81	530,87	7.071,19
5.2	C0843	CONCRETO PN/IBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,32	223,23	283,64	3.778,08
5.3	C1603	LANÇAMENTO E APlicaÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	SEINFRA	KG	730,79	13,82	17,56	12.832,67
5.4	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	312,10	12,09	15,36	4.793,86
5.5	C0217	ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	522,33	14,64	18,60	9.715,34
5.6	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	M3	1,07	1.630,18	2.071,31	2.216,30
5.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA					
6		ALVENARIAS	SEINFRA					41.031,62



J

6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2,8)	SEINFRA.	M2	548,24	58,84	74,51	40.849,36
6.2	C0805	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA.	M2	1,25	114,46	145,43	181,79
7	COBERTA							197.557,36
7.1	C4449	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO VAO ATE 2 m	SEINFRA	M2	17,12	92,15	117,09	2.004,58
7.2	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	39,29	109,02	138,52	5.442,45
7.3	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	400,46	49,42	62,79	25.144,88
7.4	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	345,62	86,33	109,69	37.911,06
7.5	C2429	TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	SEINFRA	M2	345,62	93,59	118,92	41.101,13
7.6	C4464	EMBOCAIMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA	SEINFRA	M	95,06	11,65	14,80	1.406,89
7.7	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	70,00	11,86	14,82	1.037,40
7.8	C3448	BEIRAL DE MADEIRA(1X10)cm	SEINFRA	M	70,00	26,49	33,66	2.356,20
7.9	C2450	TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL INCLINACAO 17,6%	SEINFRA	M2	225,65	127,06	161,44	36.428,94
7.10	C1332	ESTRUTURA DE ACO TIPO FINK VAO DE 20m	SEINFRA	M2	225,65	155,99	198,20	44.723,83
8	REVESTIMENTO DE PAREDES							282.556,97
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.865,24	6,05	7,69	14.343,70
8.2	C1212	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREA S/PENEIRAR TRACO 1:1,5:9 ESP = 20mm PI/PAREDE	SEINFRA	M2	1.153,69	30,15	38,31	44.197,86
8.3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA PENEIRADA, TRACO 1:6 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA CI ARG. CIMENTO E AREA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 PI/PAREDE	SEINFRA	M2	661,98	39,01	49,57	32.814,35
8.4	C4434	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANOTOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	859,57	111,16	141,24	121.405,67
8.5	C1123	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREA ATE 10x10cm (100 cm ²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	859,57	7,69	9,77	8.398,00
8.6	C4431	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm ²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	294,12	100,28	127,42	37.476,77
8.7	C1102		SEINFRA	M2	294,12	10,49	13,33	3.920,62
9	FORROS							8.148,58
9.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	12,50	11,87	15,08	188,50
9.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREA S/PENEIRAR, TRACO 1:2,8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	12,50	35,44	45,03	562,88
9.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRIS (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	109,20	53,31	67,74	7.397,21
10	PISOS							113.132,56
10.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	SEINFRA	M3	40,62	516,45	656,20	26.654,84
10.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA CI ARG. CIMENTO E AREA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 PI/PISO	SEINFRA	M2	479,55	90,42	114,89	55.085,50
10.3	C4439	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANOTOS (PAREDE/PISO).	SEINFRA	M2	16,53	104,06	132,22	2.185,60
10.4	C2828	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA	SEINFRA	M2	16,53	9,47	12,03	198,86
10.5	C5028	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	236,03	40,06	50,90	12.013,93
10.6	C4624		SEINFRA	M2	89,77	110,43	140,31	12.595,63





10.7	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	148,30	23,29	29,59	4.388,20
11		DRENAGEM						7.444,02
11.1	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVÉARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,32	244,22	310,31	1.340,54
11.2	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	4,32	158,45	201,33	869,75
11.3	C0602	CAIXA EM ALVÉARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	580,56	737,65	1.475,30
11.4	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	42,80	49,15	62,45	2.672,98
11.5	C2801	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	9,50	89,93	114,27	1.085,57
12		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						17.221,95
12.1	C2505	TUBO PVC BRANCO PIRESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	60,00	13,08	16,62	997,20
12.2	C2506	TUBO PVC BRANCO PIRESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	82,00	18,20	23,12	1.895,84
12.3	C2503	TUBO PVC BRANCO PIRESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	90,20	32,20	40,91	3.690,98
12.4	C2800	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	15,40	49,15	62,45	961,73
12.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO PIRESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	60,00	12,53	15,92	955,20
12.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO PIRESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	13,47	17,11	68,44
12.7	C1548	JOELHO PVC BRANCO PIRESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	4,00	27,62	35,09	140,96
12.8	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1,00	25,52	32,43	32,43
12.9	C1574	JUNCAO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC PIRESGOTO D=100mm (4")-CANEIS CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GREIHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	40,29	51,19	102,98
12.10	C4923	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19L), CIRCULAR, EM PVC. DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF: 05/2018	SEINFRA	UN	19,00	30,74	39,06	742,14
12.11	98110	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVÉARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	SINAPI	UN	12,00	419,04	532,43	6.389,16
12.12	C0806	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVÉARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	SEINFRA	M2	5,04	194,68	247,36	1.246,68
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						12.319,59
13.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	164,60	19,23	24,43	4.021,18
13.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	66,70	26,23	33,33	2.223,11
13.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	8,00	32,55	41,36	330,88
13.4	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	79,72	101,29	101,29
13.5	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	30,00	77,34	98,27	2.948,10
13.6	C2487	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	35,70	45,36	45,36
13.7	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	2.085,37	2.649,67	2.649,67
14		LOUÇAS METALICAS ACESSÓRIOS						37.077,13
14.1	C1619	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	18,00	443,20	563,13	10.136,34
14.2	C3017	PIA DE ACO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	565,89	719,02	8.628,24
14.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	725,12	921,34	3.685,36
14.4	C1898	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/M/C/S	SEINFRA	M	1,80	220,61	280,31	504,56
14.5	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL	SEINFRA	M	1,75	761,53	987,60	1.693,30
14.6	C1990	PORTA SABAO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	41,32	52,50	52,50
14.7	H1632	PERFIL METÁLICO 'L'-H=200MM (30,50KG/M)	SEINFRA	M	41,80	234,16	297,52	12.376,83
15		BANCADAS						23.436,98
15.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2m	SEINFRA	M2	14,10	319,75	406,27	5.728,41

15.2	C2302	TAMPO DE ACO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	16,56	841,60	1.069,34	17.708,27
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
QUADRO DE MEDIDAÇAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020								
16.1	97361	INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPORATE 6 DIVIDES. C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	11.400,58	14.485,58	28.971,16
16.2	C2086	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVIDES. S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	168,73	214,38	214,38
16.3	C2076	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACAO E T	SEINFRA	UN	29,00	67,85	86,21	2.500,08
16.4	C4842	DISJUNTOR MONOFOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	29,00	137,66	174,91	5.072,38
16.5	C1092	DISJUNTOR MONOFOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	20,30	25,79	309,48
16.6	C1093	DISJUNTOR MONOFOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	29,00	20,30	25,79	747,91
16.7	C1096	DISJUNTOR MONOFOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	29,00	20,30	25,79	747,91
16.8	C1099	DISJUNTOR MONOFOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	26,59	33,78	67,38
16.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	29,00	134,45	170,83	4.954,07
16.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXOES D=25mm (3/4")	SEINFRA	M	1.195,90	14,77	18,77	22.447,04
16.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXOES D=32mm (1")	SEINFRA	M	30,00	22,38	28,44	853,20
16.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5mm²	SEINFRA	M	1.012,00	6,00	7,62	7.714,44
16.13	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	2.420,70	5,90	7,50	18.155,25
16.14	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V / 10MM²	SEINFRA	M	100,00	10,81	13,74	1.374,00
16.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	15,14	19,24	577,20
16.16	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,70	47,90	47,90
16.17	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	85,00	18,89	24,00	2.040,00
16.18	C1862	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1X 16)W	SEINFRA	UN	18,00	79,72	101,29	1.823,22
16.19	C1637	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1X 32)W	SEINFRA	UN	33,00	80,67	102,50	3.382,50
16.20	C1858	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X 32)W	SEINFRA	UN	4,00	102,66	130,44	521,76
16.21	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO CI/HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	3,00	262,10	333,02	989,06
16.22	C0521	CABO COBRE NU 50MM²	SEINFRA	M	20,00	46,36	58,91	1.178,20
17 PREV. COMBATE A INCÊNDIO								
17.1	I6217	EXTINTOR DE PO QUÍMICO PRESSURIZADO DE 4KG	SEINFRA	UN	2,00	127,53	162,04	324,08
17.2	C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	2,00	220,99	280,78	561,58
17.3	C1987	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/INTINTA BÁSE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMAOS	SEINFRA	M2	2,00	19,23	24,43	48,86
18 ESQUADRIAS								
18.1	C1989	PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	33,60	317,76	403,75	13.568,00
18.2	C1987	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	32,55	513,71	652,72	21.246,04
18.3	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	SEINFRA	UN	2,00	747,46	949,72	1.899,44
18.4	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	840,97	1.068,54	1.068,54
18.5	C4638	PUXADOR HORIZONTAL VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	0,40	220,74	280,47	112,19
18.6	C3659	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	M2	27,40	376,08	477,85	13.093,08
19 PINTURA								
19.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	246,62	11,60	14,74	3.635,19
19.2	C4913	REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO)	SEINFRA	M2	361,12	6,08	7,73	2.794,16



19.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS CIMASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	776,48	14,74	18,73	14.543,47
19.4	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	246,62	18,96	24,09	5.941,08
19.5	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	776,48	20,34	25,84	20.084,24
19.6	C1206	EMASSAMENTO DE EQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	SEINFRA	M2	11,16	16,30	20,71	231,12
19.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM EQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	11,16	20,27	25,76	287,48
19.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM EQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	330,44	36,91	46,90	15.497,64
19.9	C1281	ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA CIREVOLVER	SEINFRA	M2	225,65	9,09	11,55	2.606,26
20		SERVICOS COMPLEMENTARES						8.609,90
20.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA.	M2	872,33	7,77	9,87	8.609,90
		TOTAL GERAL:						1.223.653,04

um milhão e duzentos e vinte e três mil e seiscentas e cinquenta e três reais e quatro centavos



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.			DATA : 11/04/2023	BDI : 27,0%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	PONTE	VERSAO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76% 05/2021
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	84,68%	47,05%	10/2022

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			MÊS	03/04/2023		
		1 0112322	ENGENHEIRO	H	35,2000000	81,85	2.881,12
		1 0112510	ENCARREGADO DE SERVICOS	H	100,0000000	27,42	2.742,00
			Sub-Total de Mão de Obra				5.623,12
			Custo Direto Total				5.623,12
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				5.623,12
			Preço Unitário Adotado				5.623,12
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.1	PLACAS PADRAO DE OBRA			M2	30/03/2021		
		1 0112543	SERVENTE	H	1,9296918	15,76	30,41
			Sub-Total de Mão de Obra				30,41
		2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA				
		2 0211100	ESP. 0,3MM	M2	1,0200000	34,81	35,51
			ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	24,44	24,44
		2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	12,33	55,49
			PREGO 15X15 (1.1/4" x 13)				
		2 0211725	(APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	15,20	2,28
			Sub-Total de Material				117,72
			Custo Direto Total				148,13
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				148,13
			Preço Unitário Adotado				148,13
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.1	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO			M2	30/03/2021		
		1 0112391	PEDREIRO	H	0,1271400	20,77	2,64
		1 0112543	SERVENTE	H	1,2547740	15,76	19,78
			Sub-Total de Mão de Obra				22,42
			Custo Direto Total				22,42
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				22,42
			Preço Unitário Adotado				22,42
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA			M2	30/03/2021		
		1 0112391	PEDREIRO	H	0,0489000	20,77	1,02
		1 0112543	SERVENTE	H	0,4821540	15,76	7,60
			Sub-Total de Mão de Obra				8,62
			Custo Direto Total				8,62
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				8,62
			Preço Unitário Adotado				8,62
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO			M3	30/03/2021		
		1 0112391	PEDREIRO	H	0,2934000	20,77	6,09
		1 0112543	SERVENTE	H	2,8948800	15,76	45,62
			Sub-Total de Mão de Obra				51,71
			Custo Direto Total				51,71
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				51,71
			Preço Unitário Adotado				51,71
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.4	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS			M2	30/03/2021		
		1 0112391	PEDREIRO	H	0,0586800	20,77	1,22
		1 0112543	SERVENTE	H	0,5791716	15,76	9,13



Sub-Total de Mão de Obra
 Custo Direto Total
 Taxa de BDI %
 Total da Composição
 Preço Unitário Adotado

10,35
 10,35
 0,000000
 VISTO
 10,35
 10,35

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	1 0112543	SERVENTE	M3	30/03/2021	15,76	10,95
			Sub-Total de Mão de Obra	H	0,6949179		10,95
		3 0310578	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	43,41	10,42
			Sub-Total de Equipamento				10,42
			Custo Direto Total				21,37
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				21,37
			Preço Unitário Adotado				21,37

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	M3	30/03/2021	126,81	23,49
			Sub-Total de Equipamento	H	0,1852000		23,49
			Custo Direto Total				23,49
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				23,49
			Preço Unitário Adotado				23,49

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	1 0112543	SERVENTE	M3	30/03/2021	15,76	40,31
			Sub-Total de Mão de Obra	H	2,5574700		40,31
			Custo Direto Total				40,31
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				40,31
			Preço Unitário Adotado				40,31

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	1 0112391	PEDREIRO	M3	30/03/2021	20,77	101,57
		1 0112543	SERVENTE	H	4,8900000		106,46
			Sub-Total de Mão de Obra	H	6,7550480	15,76	208,03
		2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1500000	64,61	74,30
			Sub-Total de Material				74,30
			Serviços Auxiliares				
			ARGAMASSA DE CIMENTO E				
A		C01170	AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,3000000	499,66	149,90
			Total de Serviços Auxiliares				149,90
			Custo Direto Total				432,23
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				432,23
			Preço Unitário Adotado				432,23

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRA M3	1 0112391	PEDREIRO	H	30/03/2021	20,77	172,66
		1 0112543	SERVENTE	H	8,8772082	15,76	139,90
			Sub-Total de Mão de Obra	H			312,56
		2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,2100000	73,08	15,35
		2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500000	1,08	33,43
		2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500000	0,55	17,02
			TIJOLO CERAMICO FURADO				
		2 0212081	9X19X19CM	UN	235,0000000	0,67	157,45
			Sub-Total de Material				223,25
			Custo Direto Total				535,81
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				535,81
			Preço Unitário Adotado				535,81

Item Serviço Descrição do Serviço



	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.4		ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO	M3			
	1 01I2391	PEDREIRO	H	2,9340000	20,77	60,94
	1 01I2543	SERVENTE	H	9,6489480	15,76	152,07
		Sub-Total de Mão de Obra				213,01
	2 02I0108	AREIA GROSSA	M3	0,6183000	73,08	45,19
	2 02I0163	ACO CA-50	KG	18,0000000	9,29	167,22
	2 02I0280	BRITA	M3	0,6150000	74,51	45,82
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000000	0,55	202,68
	2 02I1605	PEDRISCO	M3	0,2630000	72,27	19,01
		Sub-Total de Material				479,92
		Custo Direto Total				692,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				692,93
		Preço Unitario Adotado				692,93

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.5		IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2		M2	30/03/2021		
	1 01I0037	AJUDANTE	H	0,1956000	16,77	3,28	
		Sub-Total de Mão de Obra				3,28	
	2 02I1090	EMULSAO ASFALTICA	KG	2,0000000	13,72	27,44	
		Sub-Total de Material				27,44	
		Custo Direto Total				30,72	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				30,72	
		Preço Unitario Adotado				30,72	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.6		ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO		M3	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	2,9340000	20,77	60,94	
	1 01I2543	SERVENTE	H	9,6489480	15,76	152,07	
		Sub-Total de Mão de Obra				213,01	
	2 02I0108	AREIA GROSSA	M3	0,6183000	73,08	45,19	
	2 02I0163	ACO CA-50	KG	18,0000000	9,29	167,22	
	2 02I0280	BRITA	M3	0,6150000	74,51	45,82	
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000000	0,55	202,68	
	2 02I1605	PEDRISCO	M3	0,2630000	72,27	19,01	
		Sub-Total de Material				479,92	
		Custo Direto Total				692,93	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				692,93	
		Preço Unitario Adotado				692,93	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.7		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021		
	1 01I2543	SERVENTE	H	5,7888798	15,76	91,23	
		Sub-Total de Mão de Obra				91,23	
	2 02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,8669000	66,02	57,23	
	2 02I0280	BRITA	M3	0,6270000	74,51	46,72	
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,55	191,95	
	2 02I1605	PEDRISCO	M3	0,2090000	72,27	15,10	
		Sub-Total de Material				311,00	
	3 03I0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,82	15,58	
		Sub-Total de Equipamento				15,58	
		Custo Direto Total				417,81	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				417,81	
		Preço Unitario Adotado				417,81	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.8		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO		M3	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	1,9560000	20,77	40,63	
	1 01I2543	SERVENTE	H	5,7897600	15,76	91,25	
		Sub-Total de Mão de Obra				131,88	
		Custo Direto Total				131,88	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				131,88	
		Preço Unitario Adotado				131,88	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total



4.9	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm		KG				
	1 01I0040	AJUDANTE DE	H		0,0782400	16,77	1,31
	1 01I0121	ARMADOR/FERREIRO	H		0,0782400	20,77	1,63
		Sub-Total de Mão de Obra					2,94
	2 02I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			9,83	0,20
	2 02I0163	ACO CA-50	KG		1,7500000	9,29	10,68
		Sub-Total de Material					10,88
		Custo Direto Total					13,82
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	13,82
		Total da Composição					
		Preço Unitário Adotado					13,82

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.10	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X			M2	30/03/2021		
	1 01I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H		1,4670000	16,77	24,60
	1 01I0498	CARPINTERO	H		1,4670000	20,77	30,47
		Sub-Total de Mão de Obra					55,07
	2 02I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L		0,1700000	7,19	1,22
	2 02I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M		3,0000000	12,33	36,99
		PREGO 18X27 (2.1/2" X 10)					
	2 02I1728	(APROXIMADAMENTE 198UN/	KG		0,2000000	13,50	2,70
	2 02I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M		1,5300000	4,64	7,10
	2 02I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M		2,8400000	9,79	27,80
		Sub-Total de Material					75,81
		Custo Direto Total					130,88
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	130,88
		Total da Composição					
		Preço Unitário Adotado					130,88

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X			M2	30/03/2021		
	1 01I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H		1,3203000	16,77	22,14
	1 01I0498	CARPINTERO	H		1,3203000	20,77	27,42
		Sub-Total de Mão de Obra					49,56
		CHAPA COMPENSADO RESINADO					
	2 02I0528	10MM (1.10 X 2.20M)	M2		0,4300000	23,29	10,01
	2 02I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M		2,0000000	12,33	24,66
	2 02I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M		1,5300000	4,64	7,10
	2 02I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M		1,6000000	9,79	15,66
		PREGO 14X18 (1.1/2" x 14)					
	2 02I2408	(APROXIMADAMENTE 708UN/	KG		0,2500000	16,38	4,10
		Sub-Total de Material					61,53
		Custo Direto Total					111,09
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	111,09
		Total da Composição					
		Preço Unitário Adotado					111,09

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			M3	30/03/2021		
	1 01I2543	SERVENTE	H		5,7888798	15,76	91,23
		Sub-Total de Mão de Obra					91,23
	2 02I0109	AREIA MEDIA	M3		0,8669000	66,02	57,23
	2 02I0280	BRITA	M3		0,6270000	74,51	46,72
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG		349,0000000	0,55	191,95
	2 02I1605	PEDRISCO	M3		0,2090000	72,27	15,10
		Sub-Total de Material					311,00
	3 03I0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H		0,7140000	21,82	15,58
		Sub-Total de Equipamento					15,58
		Custo Direto Total					417,81
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	417,81
		Total da Composição					
		Preço Unitário Adotado					417,81

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.3	LANCAMENTO E APlicacao DE CONCRETO C/ ELEVACAO			M3	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H		4,8900000	20,77	101,57
	1 01I2543	SERVENTE	H		7,7196474	15,76	121,66
		Sub-Total de Mão de Obra					223,23
		Custo Direto Total					223,23



Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitário Adotado

223,23
223,23

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.4	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm		AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	KG	30/03/2021		
		1 01I0040	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0782400	16,77	1,31
		1 01I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0782400	20,77	1,63
			Sub-Total de Mão de Obra				2,94
		2 02I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,83	0,20
		2 02I0163	ACO CA-50	KG	1,1500000	9,29	10,68
			Sub-Total de Material				10,88
			Custo Direto Total				13,82
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				13,82
			Preço Unitário Adotado				13,82

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.5	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	KG	30/03/2021		
		1 01I0040	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0684600	16,77	1,15
		1 01I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0684600	20,77	1,42
			Sub-Total de Mão de Obra				2,57
		2 02I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,83	0,20
		2 02I0169	ACO CA-60	KG	1,1500000	8,10	9,32
			Sub-Total de Material				9,52
			Custo Direto Total				12,09
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				12,09
			Preço Unitário Adotado				12,09

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.6	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	KG	30/03/2021		
		1 01I0040	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0978000	16,77	1,64
		1 01I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0978000	20,77	2,03
			Sub-Total de Mão de Obra				3,67
		2 02I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0300000	9,83	0,29
		2 02I0163	ACO CA-50	KG	1,1500000	9,29	10,68
			Sub-Total de Material				10,97
			Custo Direto Total				14,64
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				14,64
			Preço Unitário Adotado				14,64

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.7	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		AJUDANTE	M3	30/03/2021		
		1 01I0037	ARMADOR/FERREIRO	H	12,0294000	16,77	201,73
		1 01I0121	CARPINTEIRO	H	4,6944000	20,77	97,50
		1 01I0498	PEDREIRO	H	7,3350000	20,77	152,35
		1 01I2391	SERVENTE	H	1,9560000	20,77	40,63
		1 01I2543	Sub-Total de Mão de Obra		11,5785420	15,76	182,48
		2 02I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000000	9,83	11,80
		2 02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6235000	66,02	41,16
		2 02I0157	ACO CA-25	KG	60,0000000	9,30	558,00
		2 02I0280	BRITA	M3	0,8780000	74,51	65,42
		2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000000	0,55	180,18
		2 02I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	12,33	7,40
		2 02I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10")				
		2 02I1916	(APROXIMADAMENTE 198UN/ TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm)	KG	2,0000000	13,50	27,00
			Sub-Total de Material		5,0000000	9,79	48,95
		3 03I0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,82	15,58
			Sub-Total de Equipamento				15,58
			Custo Direto Total				1.630,18
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				1.630,18
			Preço Unitário Adotado				1.630,18



Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HII M2	1 0112391 1 0112543	PEDREIRO SERVENTE	H	0,9680000 1,0800000	20,77 15,76	20,31 17,04
	Sub-Total de Mão de Obra						37,35
	2 0210109 2 0210441 2 0210805	AREIA MEDIA CAL HIDRATADA CIMENTO PORTLAND	M3 KG KG		0,0150000 2,1800000 2,1800000	66,02 1,08 0,55	0,99 2,35 1,20
	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	2 0212081		UN	25,000000	0,67	16,75
	Sub-Total de Material						21,29
	Custo Direto Total						58,64
	Taxa de BDI %					0,0000000	-
	Total da Composição						58,64
	Preço Unitario Adotado						58,64

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.2	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	1 0112391 1 0112543	PEDREIRO SERVENTE	M2	30/03/2021		
	Sub-Total de Mão de Obra					1,9560000 0,9650904	40,63 15,21
	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	2 0210811		M2		1,0000000	53,66
	Sub-Total de Material						53,66
	Serviços Auxiliares						
A	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	C0164		M3	0,0059000	841,07	4,96
	Total de Serviços Auxiliares						4,96
	Custo Direto Total						114,46
	Taxa de BDI %					0,0000000	-
	Total da Composição						114,46
	Preço Unitario Adotado						114,46

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.1	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m	1 0112391 1 0112543	PEDREIRO SERVENTE	M2	30/03/2021		
	Sub-Total de Mão de Obra					0,3423000 0,3371166	7,11 5,31
	2 0210169	ACO CA-60	KG			0,7400000	8,10
							5,99
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" PREGO 18X27 (2.1/2" X 10)	M			1,0000000	12,33
	2 0211728	(APROXIMADAMENTE 198UN/	KG			0,0300000	13,50
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M			0,9700000	4,64
	2 0211916	TABAUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			0,5500000	9,79
	2 0218276	LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO A	M2			1,0000000	32,79
	Sub-Total de Material						32,79
	Serviços Auxiliares						61,40
A	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	C0840		M3	0,0300000	387,52	11,63
A	LANCAMENTO E APlicacAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	C1603		M3	0,0300000	223,23	6,70
	Total de Serviços Auxiliares						18,33
	Custo Direto Total						92,15
	Taxa de BDI %					0,0000000	-
	Total da Composição						92,15
	Preço Unitario Adotado						92,15

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.2	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	1 0110121 1 0110498 1 0112391 1 0112543	ARMADOR/FERREIRO CARPINTERO PEDREIRO SERVENTE	M2	30/03/2021		
	Sub-Total de Mão de Obra					0,7824000 0,6846000 0,2934000 1,0611300	20,77 20,77 20,77 15,76
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			0,0200000	9,83
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3			0,0400000	73,08
	2 0210163	ACO CA-50	KG			1,3500000	9,29
	CHAPA COMPENSADO RESINADO						12,54
	2 0210528	10MM (1.10 X 2.20M)	M2			1,0000000	23,29
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG			17,3600000	0,55
	2 0211605	PEDRISCO	M3			0,0900000	72,27
	2 0211724	PREGO	KG			0,0200000	15,20



	Sub-Total de Material		55,30
3 03I0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) H		
	Sub-Total de Equipamento		0,44
	Custo Direto Total		0,44
	Taxa de BDI %		109,02
	Total da Composição		-
	Preço Unitario Adotado		109,02
			109,02

Item Serviço Descrição do Serviço

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.3		RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA	M2	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	1,0758000	20,77	22,34
	1 01I2543	SERVENTE	H	1,0614234	15,76	16,73
		Sub-Total de Mão de Obra				39,07
	2 02I2045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	15,0000000	0,69	10,35
		Sub-Total de Material				10,35
		Custo Direto Total				49,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,42
		Preço Unitario Adotado				49,42

Item Serviço Descrição do Serviço

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.4		MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	30/03/2021		
	1 01I0041	AJUDANTE DE CARPinteiro	H	0,9780000	16,77	16,40
	1 01I0498	CARPinteiro	H	0,9780000	20,77	20,31
		Sub-Total de Mão de Obra				36,71
	2 02I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	5,60	19,60
	2 02I1724	PREGO	KG	0,1200000	15,20	1,82
		RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE				
	2 02I1824	1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,32	4,62
		LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6				
	2 02I6519	CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	17,73	23,58
		Sub-Total de Material				49,62
		Custo Direto Total				86,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				86,33
		Preço Unitario Adotado				86,33

Item Serviço Descrição do Serviço

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.5		TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	M2	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	1,2714000	20,77	26,41
	1 01I2543	SERVENTE	H	1,2547740	15,76	19,78
		Sub-Total de Mão de Obra				46,19
	2 02I2043	TELHA CERAMICA , TIPO CANAL C/ ESBARRO"TIMON"	UN	30,0000000	1,58	47,40
		Sub-Total de Material				47,40
		Custo Direto Total				93,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				93,59
		Preço Unitario Adotado				93,59

Item Serviço Descrição do Serviço

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.6		EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA	M	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	0,2934000	20,77	6,09
	1 01I2543	SERVENTE	H	0,2898792	15,76	4,57
		Sub-Total de Mão de Obra				10,66
		Serviços Auxiliares				
		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO				
		CAL HIDR. E AREIA S/PEN.				
A	C0200	TRACO 1:2:9	M3	0,0020000	496,42	0,99
		Total de Serviços Auxiliares				0,99
		Custo Direto Total				11,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,65
		Preço Unitario Adotado				11,65

Item Serviço Descrição do Serviço

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.7		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	0,2934000	20,77	6,09
	1 01I2543	SERVENTE	H	0,3085590	15,76	4,86
		Sub-Total de Mão de Obra				10,95

2 02I0108	AREIA GROSSA		0,0025000	73,08	0,18
2 02I0441	CAL HIDRATADA		0,3240000	1,08	0,35
2 02I0805	CIMENTO PORTLAND		0,3240000	0,55	0,18
	Sub-Total de Material				0,71
	Custo Direto Total				11,66
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				11,66
	Preço Unitário Adotado				11,66



Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.8	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm			M	30/03/2021		
		1 01I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	0,4890000	16,77	8,20
		1 01I0498	CARPINTERO	H	0,4890000	20,77	10,16
			Sub-Total de Mão de Obra				18,36
		2 02I1724	PREGO	KG	0,1000000	15,20	1,52
		2 02I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M	1,0000000	6,61	6,61
			Sub-Total de Material				8,13
			Custo Direto Total				26,49
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				26,49
			Preço Unitário Adotado				26,49

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.9	TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL INCLINACAO 17,6%			M2	30/03/2021		
		1 01I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,2151600	16,77	3,61
		1 01I2070	TELHADISTA	H	0,2151600	20,77	4,47
			Sub-Total de Mão de Obra				8,08
		2 02I1514	MASSA DE VEDACAO	KG	0,0040000	28,92	0,12
			PARAFUSO COM ROSCA				
		2 02I1571	SOBERBA 8X110MM	UN	0,8200000	1,08	0,89
		2 02I2062	TELHA TERMOACUSTICA	M2	1,0600000	111,29	117,97
			Sub-Total de Material				118,98
			Custo Direto Total				127,06
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				127,06
			Preço Unitário Adotado				127,06

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.10	ESTRUTURA DE ACO TIPO FINK VAO DE 20m			M2	30/03/2021		
		1 01I0037	AJUDANTE	H	1,6626000	16,77	27,88
		1 01I1530	MONTADOR	H	1,9560000	20,77	40,63
			Sub-Total de Mão de Obra				68,51
		2 02I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS				
			DE ACO	KG	12,1000000	7,23	87,48
			Sub-Total de Material				87,48
			Custo Direto Total				155,99
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				155,99
			Preço Unitário Adotado				155,99

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ P/ M2			M2	30/03/2021		
		1 01I2391	PEDREIRO	H	0,0978000	20,77	2,03
		1 01I2543	SERVENTE	H	0,1447440	15,76	2,28
			Sub-Total de Mão de Obra				4,31
		2 02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,02	0,40
		2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,55	1,34
			Sub-Total de Material				1,74
			Custo Direto Total				6,05
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				6,05
			Preço Unitário Adotado				6,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.2	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRACO M2			M2	30/03/2021		
		1 01I2391	PEDREIRO	H	0,5868000	20,77	12,19
		1 01I2543	SERVENTE	H	0,8300286	15,76	13,08
			Sub-Total de Mão de Obra				25,27
		2 02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	66,02	1,60
		2 02I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG	2,2400000	0,67	1,50
		2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2400000	0,55	1,78



Sub-Total de Material
 Custo Direto Total
 Taxa de BDI %
 Total da Composição
 Preço Unitário Adotado

4,88
 30,15
 -
 30,15
 30,15

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6			M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H		0,5868000	20,77	12,19
	1 0112543	SERVENTE	H		0,5791716	15,76	9,13
		Sub-Total de Mão de Obra					21,32
		Serviços Auxiliares					
A		ARGAMASSA DE CIMENTO E					
	C4430	AREIA PEN. TRACO 1:6	M3		0,0250000	707,42	17,69
		Total de Serviços Auxiliares					17,69
		Custo Direto Total					39,01
		Taxa de BDI %					-
		Total da Composição					39,01
		Preço Unitário Adotado					39,01

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.4	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) M2				30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H		1,3692000	20,77	28,44
	1 0112543	SERVENTE	H		1,3515960	15,76	21,30
		Sub-Total de Mão de Obra					49,74
		CERAMICA ESMALTADA					
		RETIFICADA DIMENSOES					
	2 0216500	MAIORES D	M2		1,1000000	42,48	46,73
		Sub-Total de Material					46,73
		Serviços Auxiliares					
A		ARGAMASSA DE CIMENTO E					
	C4429	AREIA PEN. TRACO 1:5	M3		0,0200000	734,37	14,69
		Total de Serviços Auxiliares					14,69
		Custo Direto Total					111,16
		Taxa de BDI %					-
		Total da Composição					111,16
		Preço Unitário Adotado					111,16

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x M2				30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H		0,1956000	20,77	4,06
	1 0112543	SERVENTE	H		0,1929594	15,76	3,04
		Sub-Total de Mão de Obra					7,10
		ARGAMASSA PRE-FABRICADA					
	2 0210118	PARA REJUNTAMENTO	KG		0,1690000	3,51	0,59
		Sub-Total de Material					0,59
		Custo Direto Total					7,69
		Taxa de BDI %					-
		Total da Composição					7,69
		Preço Unitário Adotado					7,69

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.6	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA M2				30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H		1,3692000	20,77	28,44
	1 0112543	SERVENTE	H		1,3511070	15,76	21,29
		Sub-Total de Mão de Obra					49,73
		CERAMICA ESMALTADA					
		DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm²)					
	2 0216497	M2			1,1000000	32,60	35,86
		Sub-Total de Material					35,86
		Serviços Auxiliares					
A		ARGAMASSA DE CIMENTO E					
	C4429	AREIA PEN. TRACO 1:5	M3		0,0200000	734,37	14,69
		Total de Serviços Auxiliares					14,69
		Custo Direto Total					100,28
		Taxa de BDI %					-
		Total da Composição					100,28
		Preço Unitário Adotado					100,28

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.7	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm M2				30/03/2021		

1 0111328	LADRILHISTA		0,2249400	20,77	4,67
1 0112543	SERVENTE		0,2220060	15,76	3,50
	Sub-Total de Mão de Obra				8,17
2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO				
	Sub-Total de Material				2,32
	Custo Direto Total				10,49
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				10,49
	Preço Unitário Adotado				10,49



Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TE M2				30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H		0,2445000	20,77	5,08
	1 0112543	SERVENTE	H		0,2982900	15,76	4,70
		Sub-Total de Mão de Obra					9,78
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3		0,0072000	66,02	0,48
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG		2,9200000	0,55	1,61
		Sub-Total de Material					2,09
		Custo Direto Total					11,87
		Taxa de BDI %					-
		Total da Composição					11,87
		Preço Unitário Adotado					11,87

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO M2				30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H		0,6846000	20,77	14,22
	1 0112543	SERVENTE	H		0,8688552	15,76	13,69
		Sub-Total de Mão de Obra					27,91
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3		0,0243000	66,02	1,60
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG		3,6400000	1,08	3,93
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG		3,6400000	0,55	2,00
		Sub-Total de Material					7,53
		Custo Direto Total					35,44
		Taxa de BDI %					-
		Total da Composição					35,44
		Preço Unitário Adotado					35,44

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.3	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM			M2	30/03/2021		
			FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8	M2			
		2 0218293	Sub-Total de Material		1,0000000	53,31	53,31
			Custo Direto Total				53,31
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				53,31
			Preço Unitário Adotado				53,31

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO			M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H		1,9560000	20,77	40,63
	1 0112543	SERVENTE	H		15,4392948	15,76	243,32
		Sub-Total de Mão de Obra					283,95
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3		0,6980000	66,02	46,08
	2 0210280	BRITA	M3		0,8780000	74,51	65,42
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG		220,0000000	0,55	121,00
		Sub-Total de Material					232,50
		Custo Direto Total					516,45
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					516,45
		Preço Unitário Adotado					516,45

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.2	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)			M2	30/03/2021		
	1 011227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H		0,4890000	20,77	10,16
	1 0112391	PEDREIRO	H		1,1736000	20,77	24,38
	1 0112543	SERVENTE	H		1,1581476	15,76	18,25
		Sub-Total de Mão de Obra					52,79
	2 0210034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG		21,0000000	0,47	9,87



2 02I0108	AREIA GROSSA	FOLHA	0,0300000	73,08	2,19
2 02I0508	CERA	M3	0,1000000	15,80	1,58
2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,55	14,62
2 02I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	36,00	3,60
2 02I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	34,40	1,72
	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM P/M				
2 02I1316	PISOS		2,5000000	1,35	3,38
	Sub-Total de Material				36,96
3 03I0748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	0,84	0,67
	Sub-Total de Equipamento				0,67
	Custo Direto Total				90,42
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				90,42
	Preço Unitário Adotado				90,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.3	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cí M2				30/03/2021		
	1 01I1328	LADRILHISTA	H		1,1736000	20,77	24,38
	1 01I2543	SERVENTE	H		1,1584410	15,76	18,26
		Sub-Total de Mão de Obra					42,64
		CERAMICA ESMALTADA					
		RETIFICADA DIMENSOES					
	2 02I6500	MAIORES D	M2		1,1000000	42,48	46,73
		Sub-Total de Material					46,73
		Serviços Auxiliares					
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E					
		AREIA PEN. TRACO 1:5	M3		0,0200000	734,37	14,69
		Total de Serviços Auxiliares					14,69
		Custo Direto Total					104,06
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					104,06
		Preço Unitário Adotado					104,06

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, AC M2				30/03/2021		
	1 01I1328	LADRILHISTA	H		0,1956000	20,77	4,06
	1 01I2543	SERVENTE	H		0,1929594	15,76	3,04
		Sub-Total de Mão de Obra					7,10
		ARGAMASSA PRE-FABRICADA					
	2 02I0118	PARA REJUNTAMENTO	KG		0,6760000	3,51	2,37
		Sub-Total de Material					2,37
		Custo Direto Total					9,47
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					9,47
		Preço Unitário Adotado					9,47

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.5	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZA M2				30/03/2021		
	1 01I0445	CALCETEIRO	H		0,1559910	20,77	3,24
	1 01I2543	SERVENTE	H		0,1545240	15,76	2,44
		Sub-Total de Mão de Obra					5,68
	2 02I0109	AREIA MEDIA	M3		0,0568000	66,02	3,75
	2 02I2403	PO DE PEDRA	M3		0,0065000	59,13	0,38
		TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR					
	2 02I9513	NATURAL	UN		51,0000000	0,55	28,05
		Sub-Total de Material					32,18
	3 03I0612	COMPACTADOR DE PLACA					
		VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H		0,0757000	26,86	2,03
	3 03I0725	COMPACTADOR DE PLACA					
		VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H		0,0041000	41,23	0,17
		Sub-Total de Equipamento					2,20
		Custo Direto Total					40,06
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					40,06
		Preço Unitário Adotado					40,06

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.6	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECI) M2				30/03/2021		
	1 01I1328	LADRILHISTA	H		1,5648000	20,77	32,50
	1 01I2543	SERVENTE	H		1,2063630	15,76	19,01
		Sub-Total de Mão de Obra					51,51
	2 02I0109	AREIA MEDIA	M3		0,0182000	66,02	1,20
	2 02I0441	CAL HIDRATADA	KG		2,7300000	1,08	2,95
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG		2,8000000	0,55	1,54

3616
FOLHA
M2 VISTO
QUIXERECE

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)		48,39	53,23
Sub-Total de Material			58,92
Custo Direto Total			110,43
Taxa de BDI %			
Total da Composição	0,000000		110,43
Preço Unitario Adotado			110,43

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.7	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL			M	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H		0,1467000	20,77	3,05
	1 01I2543	SERVENTE	H		0,2383386	15,76	3,76
		Sub-Total de Mão de Obra					6,81
	2 02I2544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M		1,0000000	3,36	3,36
		Sub-Total de Material					3,36
		Serviços Auxiliares					
A	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2		0,2500000	4,40	1,10
A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3		0,0150000	40,31	0,60
A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3		0,0370000	4,06	0,15
A	C3268	CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3		0,0340000	331,49	11,27
		Total de Serviços Auxiliares					13,12
		Custo Direto Total					23,29
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					23,29
		Preço Unitario Adotado					23,29

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.1	CAIXA DE INSPECACAO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM			M2	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H		3,1296000	20,77	65,00
	1 01I2543	SERVENTE	H		3,8792370	15,76	61,14
		Sub-Total de Mão de Obra					126,14
	2 02I0109	AREIA MEDIA	M3		0,0990000	66,02	6,54
	2 02I0441	CAL HIDRATADA	KG		10,3700000	1,08	11,20
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG		17,6600000	0,55	9,71
	2 02I2082	TIJOLO MACICO COMUM	UN		159,0000000	0,57	90,63
		Sub-Total de Material					118,08
		Custo Direto Total					244,22
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					244,22
		Preço Unitario Adotado					244,22

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.2	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS			M2	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H		1,4670000	20,77	30,47
	1 01I2543	SERVENTE	H		1,4474400	15,76	22,81
		Sub-Total de Mão de Obra					53,28
	2 02I0108	AREIA GROSSA	M3		0,0100000	73,08	0,73
	2 02I0441	CAL HIDRATADA	KG		1,0000000	1,08	1,08
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG		3,8000000	0,55	2,09
	2 02I1223	GRADIL DE FERRO	M2		1,0500000	96,45	101,27
		Sub-Total de Material					105,17
		Custo Direto Total					158,45
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					158,45
		Preço Unitario Adotado					158,45

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.3	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAI UN AJUDANTE DE				30/03/2021		
	1 01I0040	ARMADOR/FERREIRO	H		0,4039140	16,77	6,77
	1 01I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H		1,9168800	16,77	32,15
	1 01I0121	ARMADOR/FERREIRO	H		0,4039140	20,77	8,39
	1 01I0498	CARPINTERO	H		1,9168800	20,77	39,81
	1 01I2391	PEDREIRO	H		5,2919580	20,77	109,91
	1 01I2543	SERVENTE	H		10,5379500	15,76	166,08
		Sub-Total de Mão de Obra					363,11
	2 02I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG		0,0720000	9,83	0,71



2 02I0109	AREIA MEDIA	M3	VISTO	0,2310000	66,02	15,25
2 02I0169	ACO CA-60	KG		1,2960000	8,10	34,57
2 02I0280	BRITA	M3		0,4200000	74,51	8,94
2 02I0441	CAL HIDRATADA	M3		0,8280000	1,08	10,61
	CHAPA COMPENSADO RESINADO					
2 02I0529	12MM (1,10 X 2,20M)	M2		0,3240000	29,86	9,61
2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG		60,6960000	0,55	33,38
2 02I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M		0,0970000	9,79	0,95
2 02I2082	TIJOLO MACICO COMUM	UN		181,4400000	0,57	103,42
	Sub-Total de Material					217,44
	Custo Direto Total					580,55
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					580,55
	Preço Unitário Adotado					580,55

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.4	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")				M	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			0,5868000	16,77	9,84
	1 01I2320	ENCANADOR	H			0,5868000	20,32	11,92
		Sub-Total de Mão de Obra						21,76
	2 02I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	M			1,0100000	27,12	27,39
		Sub-Total de Material						27,39
		Custo Direto Total						49,15
		Taxa de BDI %				0,0000000		-
		Total da Composição						49,15
		Preço Unitário Adotado						49,15

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.5	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8")				M	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			0,6846000	16,77	11,48
	1 01I2320	ENCANADOR	H			0,6846000	20,32	13,91
		Sub-Total de Mão de Obra						25,39
	2 02I2208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RIGIDO D=200MM (8") - (NBR 5688)	M			1,0100000	63,90	64,54
		Sub-Total de Material						64,54
		Custo Direto Total						89,93
		Taxa de BDI %				0,0000000		-
		Total da Composição						89,93
		Preço Unitário Adotado						89,93

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.1	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")				M	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			0,2347200	16,77	3,94
	1 01I2320	ENCANADOR	H			0,2347200	20,32	4,77
		Sub-Total de Mão de Obra						8,71
	2 02I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG			0,0050000	44,17	0,22
	2 02I1888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			0,0075000	38,36	0,29
	2 02I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M			1,0100000	3,82	3,86
		Sub-Total de Material						4,37
		Custo Direto Total						13,08
		Taxa de BDI %				0,0000000		-
		Total da Composição						13,08
		Preço Unitário Adotado						13,08

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.2	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")				M	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			0,2934000	16,77	4,92
	1 01I2320	ENCANADOR	H			0,2934000	20,32	5,96
		Sub-Total de Mão de Obra						10,88
	2 02I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG			0,0075000	44,17	0,33
	2 02I1888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			0,0110000	38,36	0,42
	2 02I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M			1,0100000	6,50	6,57
		Sub-Total de Material						7,32
		Custo Direto Total						18,20
		Taxa de BDI %				0,0000000		-
		Total da Composição						18,20
		Preço Unitário Adotado						18,20



Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.3	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")		AJUDANTE DE ENCANADOR	M	30/03/2021 0,5085600	16,77	8,53
	1 0110043		ENCANADOR	H	0,5085600	20,32	10,33
	1 0112320		Sub-Total de Mão de Obra				18,86
			ADESIVO PARA TUBO DE PVC				
			RIGIDO	KG	0,0250000	44,17	1,10
			SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC				
			RIGIDO	L	0,0400000	38,36	1,53
			TUBO PVC ESGOTO DE 100MM				
			(4") - (NBR 5688)	M	1,0100000	10,60	10,71
			Sub-Total de Material				13,34
			Custo Direto Total				32,20
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				32,20
			Preço Unitario Adotado				32,20
12.4	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")		AJUDANTE DE ENCANADOR	M	30/03/2021		
	1 0110043		ENCANADOR	H	0,5868000	16,77	9,84
	1 0112320		Sub-Total de Mão de Obra	H	0,5868000	20,32	11,92
			TUBO PVC ESGOTO DE 150MM				21,76
			(6") - (NBR 5688)	M	1,0100000	27,12	27,39
			Sub-Total de Material				27,39
			Custo Direto Total				49,15
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				49,15
			Preço Unitario Adotado				49,15
12.5	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		AJUDANTE DE ENCANADOR	UN	30/03/2021		
	1 0110043		ENCANADOR	H	0,2738400	16,77	4,59
	1 0112320		Sub-Total de Mão de Obra	H	0,2738400	20,32	5,56
			ADESIVO PARA TUBO DE PVC				10,15
			RIGIDO	KG	0,0100000	44,17	0,44
			JOELHO PVC PARA ESGOTO DE				
			40MM	UN	1,0000000	1,36	1,36
			SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC				
			RIGIDO	L	0,0150000	38,36	0,58
			Sub-Total de Material				2,38
			Custo Direto Total				12,53
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				12,53
			Preço Unitario Adotado				12,53
12.6	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")		AJUDANTE DE ENCANADOR	UN	30/03/2021		
	1 0110043		ENCANADOR	H	0,2738400	16,77	4,59
	1 0112320		Sub-Total de Mão de Obra	H	0,2738400	20,32	5,56
			ADESIVO PARA TUBO DE PVC				10,15
			RIGIDO	KG	0,0150000	44,17	0,66
			JOELHO PVC PARA ESGOTO DE				
			50MM	UN	1,0000000	1,82	1,82
			SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC				
			RIGIDO	L	0,0220000	38,36	0,84
			Sub-Total de Material				3,32
			Custo Direto Total				13,47
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				13,47
			Preço Unitario Adotado				13,47
12.7	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		AJUDANTE DE ENCANADOR	UN	30/03/2021		
	1 0110043		ENCANADOR	H	0,4401000	16,77	7,38
	1 0112320		Sub-Total de Mão de Obra	H	0,4401000	20,32	8,94
							16,32

2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	FOLHA	0,0500000	44,17	2,21
2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100MM	UN		1,0000000	6,02	6,02
2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	VISTO	0,0800000	38,36	3,07
	Sub-Total de Material					11,30
	Custo Direto Total					27,62
	Taxa de BDI %					-
	Total da Composição			0,0000000		27,62
	Preço Unitário Adotado					27,62



Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.8	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")			UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H		0,4107600	16,77	6,89
	1 0112320	ENCANADOR	H		0,4107600	20,32	8,35
	Sub-Total de Mão de Obra						15,24
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG		0,0420000	44,17	1,86
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L		0,0630000	38,36	2,42
	2 0218242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN		1,0000000	6,00	6,00
	Sub-Total de Material						10,28
	Custo Direto Total						25,52
	Taxa de BDI %				0,0000000		-
	Total da Composição						25,52
	Preço Unitário Adotado						25,52

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.9	JUNCAO SIMPLES C/INSPECACAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS			UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H		0,4498800	16,77	7,54
	1 0112320	ENCANADOR	H		0,4498800	20,32	9,14
	Sub-Total de Mão de Obra						16,68
	2 0210073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN		2,0000000	2,92	5,84
	2 0211326	JUNCAO COM INSPECACAO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	UN		1,0000000	15,91	15,91
	2 0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG		0,0460000	40,42	1,86
	Sub-Total de Material						23,61
	Custo Direto Total						40,29
	Taxa de BDI %				0,0000000		-
	Total da Composição						40,29
	Preço Unitário Adotado						40,29

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.10	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CE)			UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H		0,4890000	16,77	8,20
	1 0112320	ENCANADOR	H		0,4890000	20,32	9,94
	Sub-Total de Mão de Obra						18,14
	2 0219404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO B	UN		1,0000000	12,60	12,60
	Sub-Total de Material						12,60
	Custo Direto Total						30,74
	Taxa de BDI %				0,0000000		-
	Total da Composição						30,74
	Preço Unitário Adotado						30,74

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.11	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L). CIRCULAR. EM PVC. DIÂMETRO INTERNO 300 MM. DIÂMETRO MINIMO 300 MM. DIÂMETRO DE SAIDA 100 MM. CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS. COM TAMPA E CESTO			UN	30/09/2022		
	2 0235277	CAIXA DE GORDURA EM PVC.					
		DIAMETRO MINIMO 300 MM.					
		DIAMETRO DE SAIDA 100 MM.					
		CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS. COM TAMPA E CESTO					
		Serviços Auxiliares					
		PREPARO DE FUNDO DE VALA					
		COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA.					
		LANÇAMENTO MANUAL.					

A 101618 AF_08/2020 M3 0,0141000 170,22 2,40



A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FOLHA H	2998548	22,37	6,71
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	VISTO H	9.1445000	16,84	4,12
		Total de Serviços Auxiliares				13,23
		Custo Direto Total				419,04
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição		0,000000		419,04
		Preço Unitário Adotado				419,04


Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
12.12	CAIXA DE INSPECACAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm		AJUDANTE DE		M2	30/03/2021		
		1 01I0040	ARMADOR/FERREIRO		H	0,4498800	16,77	7,54
		1 01I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO		H	2,3667600	16,77	39,69
		1 01I0121	ARMADOR/FERREIRO		H	0,4498800	20,77	9,34
		1 01I0498	CARPINTERO		H	2,3667600	20,77	49,16
		1 01I2391	PEDREIRO		H	0,2934000	20,77	6,09
		1 01I2543	SERVENTE		H	0,7733046	15,76	12,19
			Sub-Total de Mão de Obra					124,01
		2 02I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG		KG	0,0900000	9,83	0,88
		2 02I0109	AREIA MEDIA		M3	0,0330000	66,02	2,18
		2 02I0169	ACO CA-60		KG	5,2700000	8,10	42,69
		2 02I0280	BRITA		M3	0,0400000	74,51	2,98
			CHAPA COMPENSADO RESINADO					
		2 02I0529	12MM (1.10 X 2.20M)		M2	0,4000000	29,66	11,86
		2 02I0805	CIMENTO PORTLAND		KG	16,2000000	0,55	8,91
		2 02I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm		M	0,1200000	9,79	1,17
			Sub-Total de Material					70,67
			Custo Direto Total					194,68
			Taxa de BDI %			0,0000000		-
			Total da Composição					194,68
			Preço Unitário Adotado					194,68

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.1	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")			M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,3912000	16,77	6,56
	1 0112320	ENCANADOR		H	0,3912000	20,32	7,95
		Sub-Total de Mão de Obra					14,51
		ADESIVO PARA TUBO DE PVC					
	2 0210026	RIGIDO		KG	0,0008000	44,17	0,04
		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC					
	2 0211888	RIGIDO		L	0,0003000	38,36	0,01
		TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM					
	2 0212200	(3/4')		M	1,6000000	2,92	4,67
		Sub-Total de Material					4,72
		Custo Direto Total					19,23
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	-
		Total da Composição					19,23
		Preço Unitario Adotado					19,23

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1")			M	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,4401000	16,77	7,38
	1 01I2320	ENCANADOR		H	0,4401000	20,32	8,94
		Sub-Total de Mão de Obra					16,32
		ADESIVO PARA TUBO DE PVC					
	2 02I0026	RIGIDO		KG	0,0011000	44,17	0,05
		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC					
	2 02I1888	RIGIDO		L	0,0005000	38,36	0,02
		TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM					
	2 02I2201	(1')		M	1,5000000	6,56	9,84
		Sub-Total de Material					9,91
		Custo Direto Total					26,23
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					26,23
		Preço Unitário Adotado					26,23

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.3	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4")			M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,4890000	16,77	8,20
	1 0112320	ENCANADOR		H	0,4890000	20,32	9,94
		Sub-Total de Mão de Obra					18,14

2 02I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0012000	44,17	0,05
2 02I1888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0085000	38,36	0,02
2 02I2202	TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM(1 1/4")	M	1,5000000	9,56	14,34
	Sub-Total de Material				14,41
	Custo Direto Total				32,55
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				32,55
	Preço Unitario Adotado				32,55



Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")			UN	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8313000	16,77	13,94	
	1 01I2320	ENCANADOR	H	0,8313000	20,32	16,89	
		Sub-Total de Mão de Obra				30,83	
	2 02I1180	FITA DE VEDACAO	M	1,5000000	0,27	0,41	
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO						
	32MM (1 1/4")	UN	1,0000000	48,48	48,48		
	Sub-Total de Material					48,89	
	Custo Direto Total					79,72	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					-	
	Preço Unitario Adotado					79,72	
						79,72	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.5	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")			UN	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5965800	16,77	10,00	
	1 01I2320	ENCANADOR	H	0,5965800	20,32	12,12	
		Sub-Total de Mão de Obra				22,12	
	2 02I1180	FITA DE VEDACAO	M	0,9400000	0,27	0,25	
	REGISTRO DE GAVETA						
	2 02I1806	CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000000	54,97	54,97	
	Sub-Total de Material					55,22	
	Custo Direto Total					77,34	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					77,34	
	Preço Unitario Adotado					77,34	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.6	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")			UN	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2738400	16,77	4,59	
	1 01I2320	ENCANADOR	H	0,2738400	20,32	5,56	
		Sub-Total de Mão de Obra				10,15	
	2 02I1180	FITA DE VEDACAO	M	0,4700000	0,27	0,13	
	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO						
	(BOIA PLAST) DN 20MM (3	UN	1,0000000	25,42	25,42		
	Sub-Total de Material					25,55	
	Custo Direto Total					35,70	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					35,70	
	Preço Unitario Adotado					35,70	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.7	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA			UN	03/04/2023		
			CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS				
		2 02I6250	CAP. 5000L, COM TAMPA	UN	1,0000000	2.085,37	2.085,37
			Sub-Total de Material				2.085,37
			Custo Direto Total				2.085,37
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
			Total da Composição				2.085,37
			Preço Unitario Adotado				2.085,37

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
14.1	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS			UN	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6895000	16,77	45,10	
	1 01I2320	ENCANADOR	H	2,6895000	20,32	54,65	
		Sub-Total de Mão de Obra				99,75	
	2 02I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	17,32	17,32	

2 02I1180	FITA DE VEDACAO LAVATORIO DE LOUCA BRANCA	0,8400000	0,27	0,23
2 02I1344	SEM COLUNA PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	1,0000000	94,78	94,78
2 02I1579	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	2,0000000	7,34	14,68
2 02I1864	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	1,0000000	126,16	126,16
2 02I2132	VALVULA DE METAL 1"	1,0000000	75,62	75,62
2 02I2272	Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	0,0000000	14,66	343,45
				443,20
				443,20
				443,20



Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
14.2	PIA DE ACO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS			UN	30/03/2021		
	1 01I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR		H	1,9560000	16,77	32,80	
	1 01I2320 ENCANADOR		H	1,9560000	20,32	39,75	
	1 01I2391 PEDREIRO		H	1,9560000	20,77	40,63	
	1 01I2543 SERVENTE		H	1,9296429	15,76	30,41	
	Sub-Total de Mão de Obra					143,59	
	2 02I0108 AREIA GROSSA		M3	0,0190000	73,08	1,39	
	2 02I0169 ACO CA-60		KG	0,6000000	8,10	4,86	
	2 02I0805 CIMENTO PORTLAND		KG	9,8300000	0,55	5,41	
	2 02I1605 PEDRISCO		M3	0,0260000	72,27	1,88	
	2 02I1863 SIFAO CROMADO 2"		UN	1,0000000	160,50	160,50	
	2 02I2264 VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"		UN	1,0000000	43,08	43,08	
	2 02I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"		UN	1,1000000	6,74	7,41	
	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 -						
	2 02I2487 C18/A304 TORNEIRA DE METAL BRANCO		UN	1,0000000	161,37	161,37	
	2 02I2503 3/4", CANO LONGO (PADRAO		UN	1,0000000	36,40	36,40	
	Sub-Total de Material					422,30	
	Custo Direto Total					565,89	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					565,89	
	Preço Unitario Adotado					565,89	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
14.3	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA			UN	30/03/2021		
	1 01I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR		H	1,9560000	16,77	32,80	
	1 01I2320 ENCANADOR		H	1,9560000	20,32	39,75	
	Sub-Total de Mão de Obra					72,55	
	2 02I0171 CAIXA ACOPLADA PARA		UN	1,0000000	387,24	387,24	
	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA						
	2 02I0406 BRANCA PARA BACIA		UN	1,0000000	204,87	204,87	
	2 02I1091 ENGATE CROMADO		UN	1,0000000	17,32	17,32	
	2 02I1180 FITA DE VEDACAO		M	0,5600000	0,27	0,15	
	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE		UN	2,0000000	7,34	14,68	
	2 02I1579 TAMPA PLASTICA PARA BACIA		UN	1,0000000	28,31	28,31	
	Sub-Total de Material					652,57	
	Custo Direto Total					725,12	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					725,12	
	Preço Unitario Adotado					725,12	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
14.4	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S			M	30/03/2021		
	1 01I1530 MONTADOR		H	0,9780000	20,77	20,31	
	1 01I2391 PEDREIRO		H	0,2445000	20,77	5,08	
	1 01I2543 SERVENTE		H	0,3382902	15,76	5,33	
	Sub-Total de Mão de Obra					30,72	
	2 02I0108 AREIA GROSSA		M3	0,0005000	73,08	0,04	
	2 02I0805 CIMENTO PORTLAND		KG	0,1500000	0,55	0,08	
	PECAS DE APOIO DEFICIENTE						
	2 02I1646 C/TUBO INOX EM WC'S		M	1,0000000	189,77	189,77	
	Sub-Total de Material					189,89	
	Custo Direto Total					220,61	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					220,61	



Preço Unitário Adotado

220,61

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
14.5	MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL			M	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,4450000	16,77	41,00	
	1 01I2320	ENCANADOR	H	2,4450000	20,32	49,68	
		Sub-Total de Mão de Obra				90,68	
	2 02I1103	ESPARGIDOR PARA MICTORIO	UN	1,2000000	29,44	35,33	
	2 02I1180	FITA DE VEDACAO	M	0,4700000	0,27	0,13	
		MICTORIO COLETIVO DE ACO					
	2 02I1523	INOXIDAVEL	M	1,0000000	536,48	536,48	
	2 02I1863	SIFAO CROMADO 2"	UN	0,5000000	160,50	80,25	
	2 02I2270	VALVULA DE METAL 1 1/2"	UN	0,5000000	37,31	18,66	
		Sub-Total de Material				670,85	
		Custo Direto Total				761,53	
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	
		Total da Composição				761,53	
		Preço Unitário Adotado				761,53	
14.6	PORCA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0)			UN	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	0,4890000	20,77	10,16	
		Sub-Total de Mão de Obra				10,16	
	2 02I1712	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000000	31,16	31,16	
		Sub-Total de Material				41,32	
		Custo Direto Total				41,32	
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	
		Total da Composição				41,32	
		Preço Unitário Adotado				41,32	
14.7	PERFIL METÁLICO 'I', H=200MM (30,50KG/M)			M	03/04/2023		
	2 02I1632	PERFIL METALICO 'I', H=200MM (30,50KG/M)	M	1,0000000	234,16	234,16	
		Sub-Total de Material				234,16	
		Custo Direto Total				234,16	
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	
		Total da Composição				234,16	
		Preço Unitário Adotado				234,16	
15.1	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm			M2	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	1,1736000	20,77	24,38	
	1 01I2543	SERVENTE	H	1,9300830	15,76	30,42	
		Sub-Total de Mão de Obra				54,80	
	2 02I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	73,08	0,58	
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,55	1,76	
		BANCADA DE GRANITO CINZA					
	2 02I7893	POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	262,61	262,61	
		Sub-Total de Material				264,95	
		Custo Direto Total				319,75	
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	
		Total da Composição				319,75	
		Preço Unitário Adotado				319,75	
15.2	TAMPO DE ACO INOX P/ BANCADAS			M2	30/03/2021		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	2,9340000	20,77	60,94	
	1 01I2543	SERVENTE	H	2,8948800	15,76	45,62	
		Sub-Total de Mão de Obra				106,56	
	2 02I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	M3	0,0800000	277,99	22,24	
	2 02I1090	EMULSAO ASFALTICA	KG	1,0500000	13,72	14,41	
		TAMPO DE ACO INOX P/ BANCADAS					
	2 02I1926	Sub-Total de Material	M2	1,0000000	698,39	698,39	
		Custo Direto Total				735,04	
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	
		Total da Composição				841,60	
		Preço Unitário Adotado				841,60	



Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.1	QUADRO DE MEDAÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INST. UN						
	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC. COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	2 0243092	Sub-Total de Material Serviços Auxiliares	UN	1,0000000	11.107,04	11.107,04
A	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	7,1594490	18,41	131,81	
A	Total de Serviços Auxiliares Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	88264	H	7,1594490	22,59	161,73 293,54 11.400,58	
					0,0000000		11.400,58
							11.400,58
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO						
	1 01I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1 01I2312	H	1,1736000	16,77	19,68	
	ELETRICISTA		H	1,1736000	20,77	24,38	
	Sub-Total de Mão de Obra BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA						44,06
	2 02I0193 TENSAO		UN	1,0000000	31,68	31,68	
	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO	2 02I0194	UN	1,0000000	31,17	31,17	
	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA	2 02I0195	UN	1,0000000	25,76	25,76	
	TENSAO QUADRO DE DISTRIBUICAO	2 02I1747	UN	1,0000000	36,06	36,06	
	SOBREPOR ATE 6 DIVISOES						124,67
	Sub-Total de Material Custo Direto Total				0,0000000		168,73
	Taxa de BDI % Total da Composição						168,73
	Preço Unitario Adotado						168,73
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR ATE 3 DIVISOES, S/BARRAMENTO						
	1 01I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1 01I2312	H	1,1736000	16,77	19,68	
	ELETRICISTA		H	1,1736000	20,77	24,38	
	Sub-Total de Mão de Obra QUADRO DISTRIBUICAO						44,06
	2 02I1753 EMBUTIR, C/3 DIVISOES		UN	1,0000000	23,79	23,79	
	Sub-Total de Material Custo Direto Total				0,0000000		67,85
	Taxa de BDI % Total da Composição						67,85
	Preço Unitario Adotado						67,85
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.4	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, E) UN						
	Serviços Auxiliares				30/03/2021		
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	A	C0073	M2	1,3000000	58,64	76,23
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	A	C0776	M2	1,2600000	6,05	7,62
	LASTRO DE BRITA APILOADO	A	C1605	M3	0,0200000	127,43	2,55
	MANUALMENTE REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	A	C3037	M2	1,2600000	40,68	51,26
	TRACO 1:4						137,66
	Total de Serviços Auxiliares						



Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitário Adotado

137,66
-
137,66
137,66

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.5	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A			UN	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,2934000	16,77	4,92
	1 01I2312	ELETRICISTA	H		0,2934000	20,77	6,09
	2 02I0980	Sub-Total de Mão de Obra					11,01
		DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN		1,0000000	9,29	9,29
		Sub-Total de Material					9,29
		Custo Direto Total					20,30
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					20,30
		Preço Unitário Adotado					20,30

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A			UN	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,2934000	16,77	4,92
	1 01I2312	ELETRICISTA	H		0,2934000	20,77	6,09
	2 02I0981	Sub-Total de Mão de Obra					11,01
		DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN		1,0000000	9,29	9,29
		Sub-Total de Material					9,29
		Custo Direto Total					20,30
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					20,30
		Preço Unitário Adotado					20,30

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A			UN	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,2934000	16,77	4,92
	1 01I2312	ELETRICISTA	H		0,2934000	20,77	6,09
	2 02I0984	Sub-Total de Mão de Obra					11,01
		DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN		1,0000000	9,29	9,29
		Sub-Total de Material					9,29
		Custo Direto Total					20,30
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					20,30
		Preço Unitário Adotado					20,30

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.8	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A			UN	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,2934000	16,77	4,92
	1 01I2312	ELETRICISTA	H		0,2934000	20,77	6,09
	2 02I0987	Sub-Total de Mão de Obra					11,01
		DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN		1,0000000	15,58	15,58
		Sub-Total de Material					15,58
		Custo Direto Total					26,59
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					26,59
		Preço Unitário Adotado					26,59

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.9	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA			UN	30/03/2021		
	1 01I0037	AJUDANTE	H		0,5868000	16,77	9,84
	1 01I2312	ELETRICISTA	H		0,5868000	20,77	12,19
		Sub-Total de Mão de Obra					22,03
	2 02I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN		1,0000000	112,42	112,42
		Sub-Total de Material					134,45
		Custo Direto Total					134,45
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					134,45
		Preço Unitário Adotado					134,45

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.10	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")			M	30/03/2021		



1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		VISTO	0,29340000	16,77	4,92
1 0112312	ELETRICISTA			0,29340000	20,77	6,09
	Sub-Total de Mão de Obra					11,01
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO					
2 0211075	3/4"	M				
	Sub-Total de Material					3,76
	Custo Direto Total					3,76
	Taxa de BDI %					14,77
	Total da Composição			0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado					14,77
						14,77

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	-------------	-----------	---------	-------------	----------------	-------------

16.11	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")			M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,4401000	16,77	7,38
	1 0112312	ELETRICISTA	H		0,4401000	20,77	9,14
	Sub-Total de Mão de Obra						16,52
	2 0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M		1,1000000	5,33	5,86
	Sub-Total de Material						5,86
	Custo Direto Total						22,38
	Taxa de BDI %				0,0000000		-
	Total da Composição						22,38
	Preço Unitário Adotado						22,38

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	-------------	-----------	---------	-------------	----------------	-------------

16.12	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2			M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,1075800	16,77	1,80
	1 0112312	ELETRICISTA	H		0,1075800	20,77	2,23
	Sub-Total de Mão de Obra						4,03
	2 0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M		1,0200000	1,93	1,97
	Sub-Total de Material						1,97
	Custo Direto Total						6,00
	Taxa de BDI %				0,0000000		-
	Total da Composição						6,00
	Preço Unitário Adotado						6,00

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	-------------	-----------	---------	-------------	----------------	-------------

16.13	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2			M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,1075800	16,77	1,80
	1 0112312	ELETRICISTA	H		0,1075800	20,77	2,23
	Sub-Total de Mão de Obra						4,03
	2 0218229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M		1,0200000	1,83	1,87
	Sub-Total de Material						1,87
	Custo Direto Total						5,90
	Taxa de BDI %				0,0000000		-
	Total da Composição						5,90
	Preço Unitário Adotado						5,90

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	-------------	-----------	---------	-------------	----------------	-------------

16.14	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2			M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,1369200	16,77	2,30
	1 0112312	ELETRICISTA	H		0,1369200	20,77	2,84
	Sub-Total de Mão de Obra						5,14
	2 0210355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M		1,0200000	5,56	5,67
	Sub-Total de Material						5,67
	Custo Direto Total						10,81
	Taxa de BDI %				0,0000000		-
	Total da Composição						10,81
	Preço Unitário Adotado						10,81

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	-------------	-----------	---------	-------------	----------------	-------------

16.15	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V			UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,2053800	16,77	3,44
	1 0112312	ELETRICISTA	H		0,2053800	20,77	4,27
	Sub-Total de Mão de Obra						7,71
	2 0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN		1,0000000	7,43	7,43
	Sub-Total de Material						7,43
	Custo Direto Total						15,14



Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitário Adotado

15,14
15,14

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.16	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V			UN	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5183400	16,77	8,69	
	1 01I2312	ELETRICISTA	H	0,5183400	20,77	10,77	
		Sub-Total de Mão de Obra				19,46	
	2 02I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	18,24	18,24	
		Sub-Total de Material				18,24	
		Custo Direto Total				37,70	
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	
		Total da Composição				37,70	
		Preço Unitário Adotado				37,70	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.17	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V			UN	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2836200	16,77	4,76	
	1 01I2312	ELETRICISTA	H	0,2836200	20,77	5,89	
		Sub-Total de Mão de Obra				10,65	
	2 02I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	8,24	8,24	
		Sub-Total de Material				8,24	
		Custo Direto Total				18,89	
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	
		Total da Composição				18,89	
		Preço Unitário Adotado				18,89	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.18	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W			UN	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0758000	16,77	18,04	
	1 01I2312	ELETRICISTA	H	1,0758000	20,77	22,34	
		Sub-Total de Mão de Obra				40,38	
	2 02I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000000	39,34	39,34	
		Sub-Total de Material				39,34	
		Custo Direto Total				79,72	
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	
		Total da Composição				79,72	
		Preço Unitário Adotado				79,72	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.19	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W			UN	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0758000	16,77	18,04	
	1 01I2312	ELETRICISTA	H	1,0758000	20,77	22,34	
		Sub-Total de Mão de Obra				40,38	
	2 02I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,0000000	40,29	40,29	
		Sub-Total de Material				80,67	
		Custo Direto Total				80,67	
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	
		Total da Composição				80,67	
		Preço Unitário Adotado				80,67	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.20	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W			UN	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0758000	16,77	18,04	
	1 01I2312	ELETRICISTA	H	1,0758000	20,77	22,34	
		Sub-Total de Mão de Obra				40,38	
	2 02I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	1,0000000	62,28	62,28	
		Sub-Total de Material				102,66	
		Custo Direto Total				102,66	
		Taxa de BDI %			0,0000000	-	
		Total da Composição				102,66	
		Preço Unitário Adotado				102,66	

Item Serviço Descrição do Serviço Insumo/Aux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total



16.21	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M			UN VISTO	30/09/2021		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4230000	16,77	57,40	
	1 012312	ELETRICISTA	H	1,4670000	20,77	30,47	
	2 0210338	Sub-Total de Mão de Obra				87,87	
	2 0210421	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000000	17,82	53,46	
		CAIXA INSPECÇÃO DO TERRA	UN	1,0000000	50,49	50,49	
	2 0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,53	2,53	
	2 0211243	HASTE DE ATERRAMENTO				67,75	
		COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000000	67,75	67,75	
		Sub-Total de Material				174,23	
		Custo Direto Total				262,10	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				262,10	
		Preço Unitário Adotado				262,10	

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.22	CABO COBRE NU 50MM2				M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3031800	16,77	5,08		
	1 012312	ELETRICISTA	H	0,3031800	20,77	6,30		
	2 0210461	Sub-Total de Mão de Obra					11,38	
		CABO COBRE NU 50MM2	M	1,0200000	34,29	34,98		
		Sub-Total de Material					34,98	
		Custo Direto Total					46,36	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-		
		Total da Composição					46,36	
		Preço Unitário Adotado					46,36	

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.1	EXTINTOR DE PO QUÍMICO PRESSURIZADO DE 4KG				UN	03/04/2023		
	2 0216217	EXTINTOR DE PO QUÍMICO PRESSURIZADO DE 4KG	UN	1,0000000	127,53	127,53		
		Sub-Total de Material					127,53	
		Custo Direto Total					127,53	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-		
		Total da Composição					127,53	
		Preço Unitário Adotado					127,53	

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.2	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L				UN	30/03/2021		
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4890000	20,32	9,94		
		Sub-Total de Mão de Obra					9,94	
		EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE						
	2 0211146	10L PARAFUSO - 8MM COM BUCHA	UN	1,0000000	209,65	209,65		
	2 0211566	PLÁSTICA	UN	2,0000000	0,70	1,40		
		Sub-Total de Material					211,05	
		Custo Direto Total					220,99	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-		
		Total da Composição					220,99	
		Preço Unitário Adotado					220,99	

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.3	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMA M2					30/03/2021		
	1 0112395	PINTOR	H	0,4890000	20,77	10,16		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3859775	15,76	6,08		
		Sub-Total de Mão de Obra					16,24	
	2 0210154	ACÍDIO MURIÁTICO	L	0,0500000	5,32	0,27		
	2 0212085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	L	0,2100000	12,94	2,72		
		Sub-Total de Material					2,99	
		Custo Direto Total					19,23	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-		
		Total da Composição					19,23	
		Preço Unitário Adotado					19,23	

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
18.1	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR		1 0112391	PEDREIRO	M2	30/03/2021		
					H	0,9780000	20,77	20,31



1 0112543	SERVENTE	H	VISTO	T.0644234	15,76	16,73
2 0210109	Sub-Total de Mão de Obra					37,04
2 0210441	AREIA MEDIA	M3		0,0120000	66,02	0,86
2 0210805	CAL HIDRATADA	KG		0,0500000	1,08	1,04
	CIMENTO PORTLAND	KG		4,5800000	0,55	2,52
	PORTA DE ENROLAR EM ACO DE					
2 0211703	CHAPA ONDULADA	M2		1,0000000	276,30	276,30
	Sub-Total de Material					280,72
	Custo Direto Total					317,76
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					317,76
	Preço Unitário Adotado					317,76

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
18.2	PORTE DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA				M2	30/03/2021		
		1 0112391	PEDREIRO	H		1,4670000	20,77	30,47
		1 0112543	SERVENTE	H		2,4116502	15,76	38,01
			Sub-Total de Mão de Obra					68,48
		2 0210109	AREIA MEDIA	M3		0,0029000	66,02	0,19
		2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG		1,1700000	0,55	0,64
		2 0211702	PORTE DE ALUMINIO	M2		1,0000000	444,40	444,40
			Sub-Total de Material					445,23
			Custo Direto Total					513,71
			Taxa de BDI %			0,0000000		-
			Total da Composição					513,71
			Preço Unitário Adotado					513,71

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
18.3	PORTE INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m				UN	30/03/2021		
		1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H		3,6675000	16,77	61,50
		1 0110498	CARPINTERO	H		3,6675000	20,77	76,17
		1 0112391	PEDREIRO	H		1,3692000	20,77	28,44
		1 0112543	SERVENTE	H		1,3505202	15,76	21,28
			Sub-Total de Mão de Obra					187,39
		2 0210109	AREIA MEDIA	M3		0,0106000	66,02	0,70
			BATENTE DE PEROBA (MADEIRA					
		2 0210209	DE 1A QUALIDADE) PARA	UN		1,0000000	160,67	160,67
		2 0210441	CAL HIDRATADA	KG		1,7200000	1,08	1,86
		2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG		1,7200000	0,55	0,95
		2 0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA					
		2 0211155	PORTE INTERNA	UN		3,0000000	24,13	72,39
			FECHADURA COMPLETA PARA					
		2 0211240	PORTE INTERNA	UN		1,0000000	44,99	44,99
		2 0211590	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA	UN		2,0000000	42,62	85,24
			DE 1A QUALIDADE) 5CM P					
		2 0211707	PARAFUSO PARA MADEIRA DE					
		2 0211724	80MM	UN		8,0000000	0,26	2,08
			PORTE LISA DE CEDRO					
		2 0211919	0.70X2.10M	UN		1,0000000	180,05	180,05
			PREGO	KG		0,2000000	15,20	3,04
			TACO PARA FIXACAO DE					
			BATENTE/RODAPE	UN		6,0000000	1,35	8,10
			Sub-Total de Material					560,07
			Custo Direto Total					747,46
			Taxa de BDI %			0,0000000		-
			Total da Composição					747,46
			Preço Unitário Adotado					747,46

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
18.4	PORTE INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m				UN	30/03/2021		
		1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H		3,6675000	16,77	61,50
		1 0110498	CARPINTERO	H		3,6675000	20,77	76,17
		1 0112391	PEDREIRO	H		1,3692000	20,77	28,44
		1 0112543	SERVENTE	H		1,3506180	15,76	21,29
			Sub-Total de Mão de Obra					187,40
		2 0210109	AREIA MEDIA	M3		0,0106000	66,02	0,70
			BATENTE DE PEROBA (MADEIRA					
		2 0210209	DE 1A QUALIDADE) PARA	UN		1,0000000	160,67	160,67
		2 0210441	CAL HIDRATADA	KG		1,7200000	1,08	1,86
		2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG		1,7200000	0,55	0,95
		2 0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA					
		2 0211155	PORTE INTERNA	UN		3,0000000	24,13	72,39
			FECHADURA COMPLETA PARA					
			PORTE INTERNA	UN		1,0000000	44,99	44,99



2 02I1240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	VISTO UN	2,000000	42,62	85,24
2 02I1590	PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	UN		0,200000	0,26	2,08
2 02I1724	PREGO	KG		0,200000	15,20	3,04
2 02I1919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN		6,000000	1,35	8,10
	Sub-Total de Material					653,57
	Custo Direto Total					840,97
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					840,97
	Preço Unitario Adotado					840,97


Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
18.5	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA			M	30/03/2021		
	1 010498	CARPINTEIRO	Sub-Total de Mão de Obra	H	0,2445000	20,77	5,08
		PUXADOR					5,08
	2 02I8639	HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	Sub-Total de Material	M	1,0000000	215,66	215,66
		Sub-Total de Material	Custo Direto Total				215,66
		Taxa de BDI %			0,0000000		220,74
		Total da Composição					-
		Preço Unitario Adotado					220,74
							220,74

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
18.6	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS.			M2	30/03/2021		
	1 011530	MONTADOR	Sub-Total de Mão de Obra	H	0,9780000	20,77	20,31
	1 012391	PEDREIRO		H	0,3423000	20,77	7,11
	1 012543	SERVENTE		H	0,2420550	15,76	3,81
		Sub-Total de Mão de Obra					31,23
	2 02I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0010000	73,08	0,07	
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,55	0,08	
	2 02I6727	PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHAD	Sub-Total de Material	UN	1,0000000	344,70	344,70
		Sub-Total de Material	Custo Direto Total				344,85
		Taxa de BDI %			0,0000000		376,08
		Total da Composição					376,08
		Preço Unitario Adotado					376,08

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
19.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA			M2	30/03/2021		
	1 01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	Sub-Total de Mão de Obra	H	0,1956000	16,77	3,28
	1 01I2395	PINTOR		H	0,2934000	20,77	6,09
		Sub-Total de Mão de Obra					9,38
	2 02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22	
	2 02I1513	MASSA CORRIDAS A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,86	2,00	
		Sub-Total de Material					2,22
		Custo Direto Total					11,60
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					11,60
		Preço Unitario Adotado					11,60

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
19.2	REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO)			M2	30/03/2021		
	1 01I2543	SERVENTE	Sub-Total de Mão de Obra	H	0,3859188	15,76	6,08
		Sub-Total de Mão de Obra					6,08
		Custo Direto Total					6,08
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					6,08
		Preço Unitario Adotado					6,08

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
19.3	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA			M2	30/03/2021		




1 01I0045	AJUDANTE DE PINTOR		0,2445000	16,77	4,10
1 01I2395	PINTOR	H	0,3423000	20,77	7,10
	Sub-Total de Mão de Obra	H	0,3423000		11,20
2 02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,54	0,27
	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA				
2 02I1511	LATEX	KG	0,7000000	4,67	3,27
	Sub-Total de Material				3,54
	Custo Direto Total				14,74
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				14,74
	Preço Unitário Adotado				14,74
					14,74

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
19.4	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA			M2	30/03/2021		
	1 01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3423000	16,77	5,74	
	1 01I2395	PINTOR	H	0,3912000	20,77	8,13	
	Sub-Total de Mão de Obra	H				13,87	
	2 02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14	
	LIQUIDO SELADOR PARA						
	2 02I1490	PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,81	1,42	
	2 02I2096	TINTA LATEX	L	0,1700000	20,78	3,53	
	Sub-Total de Material					5,09	
	Custo Direto Total					18,96	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					18,96	
	Preço Unitário Adotado					18,96	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
19.5	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA			M2	30/03/2021		
	1 01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3423000	16,77	5,74	
	1 01I2395	PINTOR	H	0,3912000	20,77	8,13	
	Sub-Total de Mão de Obra	H				13,87	
	2 02I0035	AGUARAZ MINERAL	L	0,0500000	16,81	0,84	
	2 02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14	
	LIQUIDO PREPARADOR DE						
	2 02I1488	SUPERFÍCIES	L	0,1200000	11,65	1,40	
	2 02I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700000	24,05	4,09	
	Sub-Total de Material					6,47	
	Custo Direto Total					20,34	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					20,34	
	Preço Unitário Adotado					20,34	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
19.6	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS			M2	30/03/2021		
	1 01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2934000	16,77	4,92	
	1 01I2395	PINTOR	H	0,3423000	20,77	7,10	
	Sub-Total de Mão de Obra	H				12,02	
	2 02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,54	0,27	
	MASSA CORRIDA A BASE DE						
	2 02I1512	OLEO	KG	0,4500000	8,90	4,01	
	Sub-Total de Material					4,28	
	Custo Direto Total					16,30	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					16,30	
	Preço Unitário Adotado					16,30	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
19.7	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			M2	30/03/2021		
	1 01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3423000	16,77	5,74	
	1 01I2395	PINTOR	H	0,3912000	20,77	8,12	
	Sub-Total de Mão de Obra	H				13,86	
	2 02I0035	AGUARAZ MINERAL	L	0,0400000	16,81	0,67	
	2 02I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600000	24,44	3,91	
	FUNDO BRANCO FOSCO						
	2 02I1199	NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	12,40	1,61	
	2 02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22	
	Sub-Total de Material					6,41	
	Custo Direto Total					20,27	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					20,27	
	Preço Unitário Adotado					20,27	



Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
19.8	ESMALTE DUAS DEMAOS EM EQUADRIAS DE FERRO	1 0110045 1 0112395	AJUDANTE DE PINTOR PINTOR Sub-Total de Mão de Obra	M2 H	30/03/2021 0,7824000 0,7814220	16,77 20,77	13,12 16,23 29,35
		2 0210035 2 0211100 2 0211346 2 0212293	AGUARRAZ MINERAL ESMALTE SINTETICO LIXA PARA FERRO ZARCAO Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	L L N L	0,0300000 0,1600000 0,3000000 0,1200000 0,0000000	16,81 24,44 1,65 22,08 -	0,50 3,91 0,50 2,65 7,56 36,91 36,91 36,91
19.9	ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	1 0110045 1 0112395	AJUDANTE DE PINTOR PINTOR Sub-Total de Mão de Obra	M2 H	30/03/2021 0,0684600 0,1271400	16,77 20,77	1,15 2,64 3,79
		2 0210035 2 0211100 2 0211346	AGUARRAZ MINERAL ESMALTE SINTETICO LIXA PARA FERRO Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	L L N	0,0330000 0,1760000 0,2750000 0,0000000	16,81 24,44 1,65 -	0,55 4,30 0,45 5,30 9,09 -
20.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	1 0112543 2 0210052 2 0210154	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra AMONIA ACIDO MURIATICO Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	M2 H L L	30/03/2021 0,3859188 0,2000000 0,1400000 0,0000000	15,76 4,74 5,32 -	6,08 6,08 0,95 0,74 1,69 7,77 7,77



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
		OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	DATA : 11/04/2023			BDI - 10,0%	
		DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme protocolo anexo, parte integrante deste processo.	FONTE	VERBÃO	HORA	MES	REF.
		LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	84,68%	47,05%	10/2022

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.							
C0170	TRACO 1:3			M3	30/03/2021		
		1 01I2543	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra	H	9,6499260	15,76	152,08
		2 02I0109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,02	80,28
		2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,55	267,30
			Sub-Total de Material				347,58
			Custo Direto Total				499,66
			Taxa de BDI %				
			Total da Composição		0,0000000		499,66
			Preço Unitario Adotado				499,66
 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN.							
C0164	TRACO 1:3			M3	30/03/2021		
		1 01I2543	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra	H	31,3131150	15,76	493,49
		2 02I0109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,02	80,28
		2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,55	267,30
			Sub-Total de Material				347,58
			Custo Direto Total				841,07
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				841,07
			Preço Unitario Adotado				841,07
 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO							
C0840				M3	30/03/2021		
		1 01I2543	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra	H	5,7897600	15,76	91,25
		2 02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	66,02	58,57
		2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,55	161,70
		2 02I1605	PEDRISCO	M3	0,8360000	72,27	60,42
			Sub-Total de Material				280,69
		3 03I0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,82	15,58
			Sub-Total de Equipamento				15,58
			Custo Direto Total				387,52
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				387,52
			Preço Unitario Adotado				387,52
 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO							
C1603	C/ ELEVACAO			M3	30/03/2021		
		1 01I2391	PEDREIRO	H	4,8900000	20,77	101,57
		1 01I2543	SERVENTE	H	7,7196474	15,76	121,66
			Sub-Total de Mão de Obra				223,23
			Custo Direto Total				223,23
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				223,23
			Preço Unitario Adotado				223,23
 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9							
C0200				M3	30/03/2021		
		1 01I2543	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra	H	9,6499260	15,76	152,08
		2 02I0109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,02	80,28
		2 02I0441	CAL HIDRATADA	KG	162,0000000	1,08	174,96
		2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	162,0000000	0,55	89,10
			Sub-Total de Material				344,34
			Custo Direto Total				496,42
			Taxa de BDI %		0,0000000		



Total da Composição
Preço Unitario Adotado

496,42
496,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:6	1 01I2543 2 02I0109 2 02I0805	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra AREIA MEDIA CIMENTO PORTLAND Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	M3 H M3 KG	30/03/2021 31,3131150 1,2160000 243,0000000 0,0000000 -	15,76 66,02 0,55 - 707,42	493,49 493,49 80,28 133,65 213,93 707,42 707,42
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	1 01I2543 2 02I0109 2 02I0805	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra AREIA MEDIA CIMENTO PORTLAND Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	M3 H M3 KG	30/03/2021 31,3131150 1,2160000 292,0000000 0,0000000 -	15,76 66,02 0,55 - 734,37	493,49 493,49 80,28 160,60 240,88 734,37 734,37
C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	1 01I2395 2 02I2496	PINTOR Sub-Total de Mão de Obra SUPERCAL Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	M2 H KG	30/03/2021 0,1956000 0,3000000 0,0000000 -	20,77 1,12 - 4,40	4,06 0,34 0,34 4,40 4,40 4,40
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	1 01I2543	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	M3 H	30/03/2021 2,5574700 0,0000000 -	15,76	40,31 40,31 40,31 40,31 40,31
C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	1 01I2543 3 03I0596 3 03I0666 3 03I0710 3 03I0779	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) Sub-Total de Equipamento Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	M3 H H H H	30/03/2021 0,0155502 0,0001000 0,0000000 0,0074000 0,0075000 0,0000000 -	15,76 85,08 74,16 276,20 234,04 - 4,06	0,25 0,25 0,01 - 2,04 1,76 3,81 4,06 - 4,06 4,06

Item Serviço Descrição do Serviço



	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)			30/03/2021		
	1 01I2543	SERVENTE	M3	5,8680000	15,76	92,48
	2 02I0805	Sub-Total de Mão de Obra			92,48	
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,55	139,70
		Sub-Total de Material			139,70	
	3 03I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	20,32	-
	3 03I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	25,83	25,83
A		Sub-Total de Equipamento			25,83	
A	C3130	Serviços Auxiliares				
		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	7,39	6,80
	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	79,76	66,68
		Total de Serviços Auxiliares			73,48	
		Custo Direto Total			331,49	
		Taxa de BDI %			-	
		Total da Composição			331,49	
		Preço Unitário Adotado			331,49	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	1 01I2543	SERVENTE	M3	30/03/2021		
			Sub-Total de Mão de Obra	H	0,0259170	15,76	0,41
		3 03I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	85,08	-
		3 03I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	74,16	0,05
		3 03I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	276,20	3,84
		3 03I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	234,04	3,09
			Sub-Total de Equipamento			6,98	
			Custo Direto Total			7,39	
			Taxa de BDI %			-	
			Total da Composição			7,39	
			Preço Unitário Adotado			7,39	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	1 01I2543	SERVENTE	M3	30/03/2021		
			Sub-Total de Mão de Obra	H	0,2004900	15,76	3,16
		2 02I2528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	25.998,17	10,40
			Sub-Total de Material			10,40	
		3 03I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	55,27	0,87
		3 03I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	179,79	-
		3 03I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	24,96	-
		3 03I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	163,91	4,23
		3 03I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	369,82	15,42
		3 03I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	138,29	5,77
			Sub-Total de Equipamento			26,29	
A		C3235	Serviços Auxiliares				
			ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	36,28	39,91
			Total de Serviços Auxiliares			39,91	
			Custo Direto Total			79,76	
			Taxa de BDI %			-	
			Total da Composição			79,76	
			Preço Unitário Adotado			79,76	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	1 01I0221	BLASTER	M3	30/03/2021		
		1 01I2543	SERVENTE	H	0,0575064	21,83	1,26
			Sub-Total de Mão de Obra	H	0,5675823	15,76	8,95
		2 02I0860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	5,12	6,35
		2 02I2326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,67	0,05
		2 02I2329	ESTOPIM	M	0,0600000	7,09	0,43
		2 02I2507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	25,47	1,27
		2 02I2535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	599,51	0,30
		2 02I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,83	8,01



			Sub-Total de Material				16,41
3 03I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	31,40			-
3 03I0645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,000000	20,09			-
3 03I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	101,15	5,95		
3 03I0759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1765000	21,03	3,71		
	Sub-Total de Equipamento				9,66		
	Custo Direto Total				36,28		
	Taxa de BDI %			0,0000000	-		
	Total da Composição				36,28		
	Preço Unitário Adotado				36,28		

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MANUAL.							
101618	AF_08/2020			M3	30/09/2022		
			AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1000000	66,02	72,62
			Sub-Total de Material				72,62
			Serviços Auxiliares				
A	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9774182	22,37	44,23
A	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9661762	16,84	49,95
			COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0718000	27,61	1,98
A	91533		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0666000	21,61	1,44
			Total de Serviços Auxiliares				97,60
			Custo Direto Total				170,22
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	
			Total da Composição				170,22
			Preço Unitário Adotado				170,22
<i>K</i>							
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				30/09/2022		
		1 0104750	PEDREIRO (HORISTA) ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	15,69	15,69
		1 0137370	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
		1 0137371	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
		1 0137372	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
		1 0137373	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
		1 0143465	CAIXA) EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
		1 0143489	Sub-Total de Mão de Obra	H	1,0000000	1,09	1,09
			Serviços Auxiliares				22,10
A	95371		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27
			Total de Serviços Auxiliares				0,27
			Custo Direto Total				22,37
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	
			Total da Composição				22,37
			Preço Unitário Adotado				22,37
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	30/09/2022	0,0172000	15,69
				H			0,27

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total



**Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitário Adotado**

9/9999999

0,27
0,27
-
0,27
0,27

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
88316			1 0106111	SERVENTE DE OBRAS ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	30/09/2022	1,0000000	10,37
			1 0137370	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H		1,0000000	2,83
			1 0137371	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H		1,0000000	0,88
			1 0137372	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H		1,0000000	0,81
			1 0137373	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,0000000	0,06
			1 0143467	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,0000000	0,56
			1 0143491	Sub-Total de Mão de Obra Serviços Auxiliares CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,0000000	1,15
A			95378	Total de Serviços Auxiliares Custo Direto Total Taxa de BDI %	H		0,18	0,18
				Total da Composição		0,0000000	-	16,84
				Preço Unitário Adotado				16,84

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	30/09/2022		
		1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0172000	10,37	0,18
			Sub-Total de Mão de Obra				0,18
			Custo Direto Total				0,18
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	
			Total da Composição				0,18
			Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.						
91533	AF_08/2015		Serviços Auxiliares OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	30/09/2022		
A	88297		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	0,9780000	21,19	20,72
A	91529		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,78	0,78
A	91530		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,11	0,11
A	91531		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	1,0000000	0,97	0,97
A	91532		AF_08/2015 Total de Serviços Auxiliares Custo Direto Total	H	1,0000000	5,03	5,03 27,61 27,61



Taxa de BDI %
Total da Composição
Preço Unitário Adotado

27,61
27,61

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	30/09/2022		
			OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,0000000	15,69	15,69
		1 0104230	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
		1 0137370	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
		1 0137371	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
		1 0137372	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
		1 0137373	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
		1 0143464	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
		1 0143488	Sub-Total de Mão de Obra Serviços Auxiliares CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
A		95360	Total de Serviços Auxiliares Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitário Adotado	H	0,0000000	-	21,19
							21,19
							21,19

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	30/09/2022		
			OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,0094000	15,69	0,15
		1 0104230	Sub-Total de Mão de Obra Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitário Adotado	H	0,0000000	-	0,15
							0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015			H	30/09/2022		
			COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) UN		0,0000533	14.542,31	0,78
		3 0313458	Sub-Total do Equipamento Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitário Adotado		0,0000000	-	0,78
							0,78

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015			H	30/09/2022		



COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) UN
 Sub-Total de Equipamento
 Custo Direto Total
 Taxa de BDI %
 Total da Composição
 Preço Unitario Adotado

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015			H	30/09/2022		

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) UN
 Sub-Total de Equipamento
 Custo Direto Total
 Taxa de BDI %
 Total da Composição
 Preço Unitario Adotado

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	2 0204222	GASOLINA COMUM Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	H L	30/09/2022 1,0300000	4,88	5,03

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	A	Serviços Auxiliares OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/09/2022 0,9780000	21,19	20,72
		88297	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H			
		A	91529	H	1,0000000	0,78	0,78
		A	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 Total de Serviços Auxiliares Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitario Adotado	H	1,0000000	0,11
							21,61
							21,61
							-
							21,61
							21,61

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	30/09/2022 1,0000000	11,63	11,63
		1 0137370	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H		2,83	2,83
		1 0137371	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H		0,88	0,88
		1 0137372	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H		0,81	0,81
		1 0137373		H		0,06	0,06



	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	VISTO	R. m.		
1 0143460		QUIXERÉCE	1.000000	0,78	0,78
1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H Sub-Total de Mão de Obra Serviços Auxiliares CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -		1.0000000	1,07	1,07 18,06
95316	HORISTA H Total de Serviços Auxiliares Custo Direto Total Taxa de BDI % 0,000000 Total da Composição Preço Unitário Adotado		1.0000000	0,35	0,35 18,41 18,41 18,41

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
95316			AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	30/09/2022		
	1 0100247		Sub-Total de Mão de Obra	H	0,0302000	11,63	0,35
			Custo Direto Total			0,35	0,35
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
			Total da Composição			0,35	0,35
			Preço Unitario Adotado			0,35	0,35

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	30/09/2022		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)			H	1,0000000	15,69	15,69
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,78	0,78
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Sub-Total de Mão de Obra Serviços Auxiliares CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	1,0000000	1,07	1,07
A	95332	Total de Serviços Auxiliares Custo Direto Total Taxa de BDI %			H	1,0000000	0,47	0,47
		Total da Composição				0,0000000	22,59	22,59
		Preço Unitário Adotado					22,59	22,59

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
95332	1 0102436		ELETRICISTA (HORISTA)	H	30/09/2022		
			Sub-Total de Mão de Obra	H	0,0302000	15,69	0,47
			Custo Direto Total				0,47
			Taxa da BDI %		0,0000000		0,47
			Total da Composição				0,47
			Preço Unitário Adotado				0,47

Item Serviço Descrição do Serviço Insu/maux. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total



**ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO
(9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)**

C0073	1 01I2391 1 01I2543 2 02I0109 2 02I0441 2 02I0805 2 02I2081	PEDREIRO SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra AREIA MEDIA CAL HIDRATADA CIMENTO PORTLAND TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitário Adotado	M3 H H M3 KG KG UN	30/03/2021 0,9780000 1,0809834 0,0150000 2,1800000 2,1800000 25,0000000 0,0000000	20,77 15,76 17,04 37,35 66,02 1,08 0,55 1,20 16,75 21,29 58,64 58,64 58,64	20,31 15,76 17,04 37,35 66,02 1,08 0,55 1,20 16,75 21,29 58,64 58,64 58,64
-------	--	--	--------------------------------------	--	--	--

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE			M2	30/03/2021		
		1 01I2391 1 01I2543 2 02I0109 2 02I0805	PEDREIRO SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra AREIA MEDIA CIMENTO PORTLAND Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitário Adotado	H H M3 KG	0,0978000 0,1446462 0,0061000 2,4300000 0,0000000	20,77 15,76 66,02 0,55 -	2,03 2,28 4,31 1,34 1,74 6,05 6,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE			M3	30/03/2021		
		1 01I2543 2 02I0280	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra BRITA Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitário Adotado	H M3	2,4123348 1,2000000 0,0000000	15,76 74,51 -	38,02 89,41 89,41 127,43

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4			M2	30/03/2021		
		1 01I2391 1 01I2543	PEDREIRO SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra Serviços Auxiliares ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4 Total de Serviços Auxiliares Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitário Adotado	H M3	0,5868000 0,5791716 0,0250000 774,53 0,0000000	20,77 15,76 19,36 19,36 40,68 -	12,19 9,13 21,32 19,36 40,68 40,68
		A	C0165				

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4			M3	30/03/2021		
		1 01I2543 2 02I0109 2 02I0805	SERVENTE Sub-Total de Mão de Obra AREIA MEDIA CIMENTO PORTLAND Sub-Total de Material Custo Direto Total Taxa de BDI % Total da Composição Preço Unitário Adotado	H M3 KG	31,3136040 1,2160000 365,0000000 0,0000000	15,76 66,02 0,55 -	493,50 80,28 200,75 281,03 774,53 774,53



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	DATA : 11/04/2023 BDI : 27,06%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	FONTE	VERSAO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE.	SINFRA	027_1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	84,68%	47,05% 10/2022

COD	Descrição	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

COD	Descrição	HORA %	MES %
B GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

COD	Descrição	HORA %	MES %
C GRUPO C			
C1	Aviso Prédio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prédio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

COD	Descrição	HORA %	MES %
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prédio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prédio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	Descrição	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60



A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	18,04	0,00
B2	Fériados	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,68	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	7,36	5,66
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,44	15,37

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,89	3,76
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,96	4,59
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,18	3,22
C5	Indenização Adicional	0,41	0,32
	TOTAL	15,56	11,98

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,47	2,58
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,32
	TOTAL	7,88	2,90

Horista = 84,68%

Mensalista = 47,05%

A + B + C + D



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.	DATA : 11/04/2023		BDI : 27,06%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.	FONTE	VERSAO	HORA	MES REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE.	SENFRÁ	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
		SNAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	84,68%	47,05% 10/2022

COD	Descrição	%
Benefício		
S+G	GARANTIA/SEGURO	0,80
L	LUCRO	7,00
	TOTAL	7,80

Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,90
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	5,37

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,55

BDI = 27,06%

$$((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1$$



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

DATA : 11/04/2023

VERSAO

EDI : 27.06%

HORA

MIN

PERI.

FONTE	027.1 COM DESONERACAO	HORA	03.88%	MIN	47.78%
SEINFRA SINAPI	2022/09 COM DESONERACAO	84.88%	47.05%	10/2022	05/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			R\$	FÍSICO %	FINANC.	FÍSICO %	FINANC.	FÍSICO %	FINANC.	FÍSICO %	FINANC.	FÍSICO %	FINANC.	FÍSICO %
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	42.868,44	100,00%	1.882,10	16,67%	7.144,74	16,37%	7.144,74	16,67%	7.144,74	16,67%	7.144,74	16,67%	7.144,74
2	SERVICOS PRELIMINARES	1.882,10	100,00%	60.277,48	100,00%									
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	60.277,48	100,00%	97.572,91	100,00%									
4	FUNDАOES	97.572,91	30,00%	21.030,90	70,00%									
5	SUPERESTRUTURA	70.303,01	100,00%	41.031,15	40,00%									
6	ALVENARIAS	41.031,15	40,00%	79.022,94	60,00%									
7	COBERTA	197.557,36	100,00%	262.556,97	100,00%									
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	262.556,97	8.148,59	113.132,56	25,00%									
9	FORROS	8.148,59	100,00%	7.444,02	100,00%									
10	PISOS	7.444,02	100,00%	17.221,65	70,00%									
11	DRENAGEM	17.221,65	70,00%	12.055,16	70,00%									
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.319,59	70,00%	8.623,71	70,00%									
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	37.077,13	90,00%	33.369,42	90,00%									
14	LOUÇAS METAIS ACESSORIOS	23.436,68	60,00%	62.817,45	90,00%									
15	BANCADAS	104.695,75	60,00%	31.408,72	30,00%									
16	INSTALAÇÕES ELETRICAS													



10.469,58

17	PREV. COMBATE A INCÊNDIO	934,52									934,52
18	ESQUADRIAS	50.985,30									
19	PINTURA	65.597,93									
20	SERVICOS COMPLEMENTARES	8.609,90									
	TOTAL =	15,36%	187.968,13	14,42%	176.440,94	17,70%	216.619,49	17,68%	216.286,97	18,02%	220.582,28
	TOTAL ACUMULADO =	1.223.653,04	15,36%	187.968,13	29,78%	364.379,07	47,48%	580.998,57	65,16%	797.285,54	83,16%
											1.017.867,82
											100,00%
											205.786,22
											1.223.663,04

